


Fahrzeugdaten	Hersteller Skoda		Typ Kodiaq Sportline 4x4			Modell 2.0 TDI EU6d-T, Sportline 4x4, 201..			
	VIN TMBLK9NS2L8014350		Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Diesel	KBA-Schlüssel 8004/ARV	
	Kennzeichen	Erstzulassung 16.09.2019	Halter lt. Zulbesch. II 1	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 140 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1968	HU 10/26	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse B		CO ₂ -Emission (g/km) 150 (NEFZ)
	Gesamtfahrh. lt. Halter 257.000 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 257.485 km		max. km-Stand bei Übergabe 257.985 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 01/01	Letzter KD (km) 1 km
	Farbe Moon-Weiss Metallic			Lackierung metallic		Reimport ja	nächster KD am k. A.	nächster KD (km) 1 km	
	Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sitzbezüge in Alcantara		Polsterfarbe Schwarz		Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk. Euro6d-TEMP		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden ja						
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein			

Ausstattung	Serienausstattung:				
	3. Bremsleuchte Airbag Beifahrerseite Ambiente-Beleuchtung LED Antriebsart: Allradantrieb Außenspiegel Wagenfarbe Brillenfach Dachreling Einparkhilfe hinten Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksre.. Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik fü.. Fernbedienung für Zentralverriegelung Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Heckscheibenwischer Karosserie: 5-türig Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth Kopfstützen vorn Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar LM-Felgen Multifunktionsanzeige Radioempfang digital (DAB+) Reifendruck-Kontrollsystem Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwis.. Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) Servolenkung elektronisch (Servotronic) Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder Sonnenblende links mit Spiegel Start/Stop-Anlage Stoßfänger Wagenfarbe Verglasung getönt Wegfahrsperre	8 Lautsprecher Airbag Beifahrerseite abschaltbar Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel.. Bremsassistent CargoFlex-System Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem m.. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse .. Fußraumbeleuchtung vorn und hinten Gurtstraffer hinten Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - .. Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Kopf-Airbag-System Lendenwirbelstütze Sitz vorn links Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar Mittelarmlehne vorn Nebelscheinwerfer Radstand 2791 mm Rücksitzebank klappbar 1/3-2/3 Schalt-/Wählhebelgriff Leder Scheibenwischer mit Regensensor Seitenairbag vorn Sitz vorn links höhenverstellbar Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory) Sonnenblende rechts mit Spiegel Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau.. Türgriffe außen Wagenfarbe Verzurrösen Koffer-/Laderaum Zentralverriegelung	Ablagetasche an Vordersitzlehnen Airbag Fahrerseite Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, be.. Bremsenergierückgewinnung Chromzierleisten an Seitenfenstern Edelstahlpedale Sportdesign Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Fensterheber elektrisch vorn + hinten Gepäck-/Laderaumabdeckung Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik) Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Knieairbag Fahrerseite Kopfstützen hinten Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI Notrufsystem Reifen-Reparaturkit Rußpartikelfilter Scheibenwaschdüsen heizbar Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilu.. Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge.. Sitz vorn rechts höhenverstellbar Sitzheizung vorn + hinten Sportline Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo.. Türgriffe innen verchromt Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beif..		
Bemerkung	Sonderausstattung:				
	Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken.. Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kof.. Schließ-/Startsystem Kessy	Ausstattungs-Paket: Family Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Infotainment-Paket Columbus Mobile Online Dienste Steckdose 230V	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelu.. Fahrassistenz-System: Parklenkassistent Insassen-Schutzsystem proaktiv Perleffekt-Lackierung		
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat nein	Nachlackierung nein	Technischer Mangel nein	Sonstiges nein	Vorschadenhöhe 0,00 €
Unfallfreiheit	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat -	Nachlackierung -	Technischer Mangel -	Sonstiges -	Vorschadenhöhe 0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Optischer Zustand												
					Heckklappe - Instands. und lackieren							
					Heckscheibe - Minderwert							
					Motorhaube - Delle entfernen							
					Stoßfänger hinten - SmartRepair							
					Stoßfänger vorne - Lackieren (1)							
					Tür hinten links - SmartRepair							
					Windschutzscheibe - Erneuern							
					Zwischensumme							

Bemerkung zum optischen Zustand:
Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, es konnte nur oberflächlich auf Schäden geprüft werden, eine Schadenerweiterung kann nicht ausgeschlossen werden.
zu (1): Lackablösung;

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Technischer Zustand												
Bremse V augenscheinlich nahe Verschleißgrenze ern												605,92 €
D - Säulenverkleidungen li. re. zerkratzt ern												127,20 €
Fahrwerk - Vermessung												200,00 €
Fehlteile bei Hereinnahme prüfen (Bordmappe etc.)												0,00 €
Heckklappenverkleidung zerkratzt ern.												134,00 €
Inspektion - HU/AU												155,00 €
Inspektion - Wartung												800,00 €
Kofferraum Kratzer Gebrauchsspur												0,00 €
Reifen (Winter-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern												150,00 €
Reifen (Winter-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern												150,00 €
Winterradsatz aus Zubehör Zulässigkeitsnachweis fe												0,00 €
Zwischensumme												2.322,12 €

Bemerkung zum technischen Zustand:
Ein Probelauf des Motors ohne Probefahrt durchgeführt.

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	235/50 R19 99V	6,00 mm (Hankook)	6,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	235/50 R19 99V	5,00 mm (Hankook)	5,00 mm (Hankook)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	Winterreifen		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	215/65 R17 99V	3,00 mm (Goodyear)	3,00 mm (Goodyear)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	215/65 R17 99V	5,00 mm (Goodyear)	5,00 mm (Goodyear)	
Bemerkung			Ausstattung ER	
Reifendichtmittel aus Zubehör			Reifendichtmittel	

Endbetrag	
Optischer Zustand	2.665,48 €
Technischer Zustand	2.322,12 €
Endbetrag (Netto)	4.987,60 €
19 % Mehrwertsteuer	947,64 €
Endbetrag (Brutto)	5.935,24 €

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Bewertung

Hereinnahmepreis	
7.142,86 €	Netto
USt. 1.357,14 €	(19 %)
8.500,00 €	Brutto

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer
257.000 km

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



Heckklappenverkleidung zerkratzt ern.



Heckklappenverkleidung zerkratzt ern.



Heckklappe - Instands. und lackieren



Heckklappe - Instands. und lackieren



Inspektion - Wartung



D - Säulenverkleidungen li. re. zerkratzt ern



D - Säulenverkleidungen li. re. zerkratzt ern



Heckklappe - Instands. und lackieren



Heckscheibe - Minderwert




Windschutzscheibe - Erneuern



Motorhaube - Delle entfernen



Stoßfänger vorne - Lackieren




Bremse V augenscheinlich nahe Verschleißgrenze ern



Stoßfänger hinten - SmartRepair



Reifen (Winter-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern



Reifen (Winter-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern



Tür hinten links - SmartRepair



Winterradsatz aus Zubehör Zulässigkeitsnachweis fe











