



Peugeot 2008 Allure

EZ 03/2018 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 50.908km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 52***

Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 2008 Allure [DE - SUV5 1.2 PureTech 110 EU6, Allure Stop&Start, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VF3CUHNZTJY003586	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 50.908km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 27.832km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 110g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	590 
Motorhaube	110	Heckklappe	830 
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- City-Paket
- Dachantenne
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe wärmeabweisend
- Frontschürze (Edelstahl)
- Fzg. ohne Panoramadach (vollverglaste Dachfläche)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder

• Handschuhfach beleuchtet	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Heckschürze (Edelstahl)	• Heckspoiler inkl. Abweiser (Heckklappe)
• Instrumentenanzeige mit Punktematrix (groß)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Kartentasche an Vordersitze
• Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Mobile Online Dienste Mirror Screen
• Modellpflege	• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
• Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay	• Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht statisch
• Radstand 2538 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
• Seitenairbag vorn	• Seitenschutzleisten
• Servolenkung elektrisch	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
• Sportsitze vorn	• Start/Stop-Anlage
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zierleisten Kühlergrill (Chrom)	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Einparkhilfe hinten	• Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
• Antischlupfregelung (ASR)	• Klimaautomatik
• Audiobedienung am Lenkrad	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• USB-Schnittstelle	• Einschaltautomatik für Fahrlicht
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Original Fahrzeug Farbe: GRIS ARTENSE	



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)