



BMW 118i

EZ 06/2010 | Roadster/Cabrio | Benzin | Schaltgetriebe | 209.289km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 118i [DE - Ca2 118 i EU5, 2009 - 2011]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WBAUM11080VL96026	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 209.289km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 176.995km	Letzter Service am 03/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)



(3 mm)

Kerben



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	285 	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	280 	Heckklappe	150
Dach	165 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;


Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 2-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Zentralverriegelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- EfficientDynamics-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Verdeck schwarz
- Verglasung grün getönt
- Sitze vorn höhenverstellbar



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Advantage-Paket | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player) |
| • Comfort-Paket | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend | • Klimaautomatik |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Boston | • Sitzheizung vorn |
| • USB-Schnittstelle | • Ablage-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Außenspiegel heizbar |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Mittelarmlehne vorn |
| • Fußmatten Velours | • Klimaanlage |
| • Licht-Paket | • Licht- und Regensensor |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Windschutz (Cabrio) |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Multifunktion für Lenkrad |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)