



Toyota Proace L2 Kasten Meister

EZ 09/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 85.634km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace L2 Kasten Meister [DE - Ka4 2.0 D-4D EU6d, L2 Meister Start/Stopp, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN YARVFEHTMGZ235170	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 85.634km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 144 PS (106 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 194g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)

Hinten links


(4 mm)

Hinten rechts


(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	85
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	85
Seitenteil hinten links	75	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	45 	Heckklappe	80
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Beifahrerdoppelsitz
- Bremsassistent
- Comfort-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bordcomputer
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Harnstofftank (AdBlue)
- Innenspiegel abblendbar
- Komfortsitze
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Motor 2,0 Ltr. - 106 kW D-4D KAT
- Radstand 3275 mm
- Reserverad in Fahrbereifung

• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts	• Schwellerabdeckung / -verkleidung
• Seitenschutzleisten schwarz	• Servolenkung elektrisch
• Sicht-Paket	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzausstattung: 3-Sitzer	• Stop-Start-Anlage (Anlasser)
• Stop-Start-Anlage (Generator)	• Stoßfänger mit Chromeinlage
• Tagfahrlicht	• Toyota Smart Cargo
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre
• 4 Lautsprecher	• Freisprechanlage Bluetooth
• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Klimaanlage	• Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Einparkhilfe hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Beifahrersitzbank hochklappbar (Durchlademöglichkeit)	• Original Fahrzeug Farbe: ICE WHITE



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Delle)




Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Lackschaden, Verformung)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)