



Volkswagen Caddy Maxi Kasten BMT

EZ 06/2016 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 206.267km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Maxi Kasten BMT [DE - Ka4 2.0 TDI BMT EU6, Maxi, 2015 - 2019]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ2KZGX137564	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 206.267km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 194.538km	Letzter Service am 04/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Ungleichmäßig abgefahren;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	140	Heckklappe	125
Dach	125		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Beleuchtung Fehlermeldung;

Zusatzinformationen

Fahrzeug ist beklebt; Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: „Thermofenster“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; „Höhenkorrektur“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, „Taxischaltung“ zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.; Fahrzeug ist mit H4 LED Lampen ausgestattet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
• Außenspiegel asphärisch, links	• Außenspiegel konvex, rechts
• Außenspiegel, Ausführung: NFZ	• BlueMotion Technology
• Dachhimmel Komfort vorn	• Dachreling/Dachträger Vorbereitung
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Funkschlüssel (1) klappbar
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	• Karosserie/Aufbau: Kasten
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• LKW-Zulassung
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Nichtraucher-Paket	• Nutzlast Standard
• Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS	• Radstand 3006 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Intervallschaltung

- | | |
|---|--|
| • Scheinwerfer Halogen H4 | • Schiebetür rechts |
| • Seitenschutzleisten | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts |
| • Steuer-AV Ausstattung TDI | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Laderaumtrennwand hoch, ohne Fenster | • Airbag Fahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Bremsassistent | • Elektron. Differentialsperre (EDS) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Frontantrieb | • Getriebe 6-Gang |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Armaturentafel mit Ablagefachdeckel | • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon |
| • Bodenbelag vorn (Gummi) | • Bordwerkzeug und Wagenheber |
| • Cool & Find Paket | • Elektrik-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm | • Handbremshebelgriff Leder |
| • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet | • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet |
| • Handschuhfach mit Kühlfunktion | • Heckklappe mit Verglasung |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Cortina Gloss |
| • Interieur-Paket | • Lautsprecher (4) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge | • WLAN-Hotspot |
| • WLAN-Hotspot | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |
| • Anhängerkupplung | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Frontscheibe Dämmglas |
| • Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder) | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Sitzheizung vorn | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media (Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay, SD-Karten-Schnittstelle) | • Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multifunktionsanzeige Plus |

- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Nebelscheinwerfer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Rost)



Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)