



Audi A4 Avant

EZ 08/2008 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 235.895km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 1.8 TFSI EU4, Ambition, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K69A038683	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 235.895km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 218.560km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kerben

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	280 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Rauchentwicklung im Motorraum; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Lenkung	Schwergängig;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Der Kofferraum lässt sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Motor 1,8 Ltr. - 118 kW 16V TFSI
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Empore
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Hologramm
- Klimaautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Audiosystem Concert (Radio/CD-Player) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachreling | • Einparkhilfe hinten (APS) |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Licht-Paket |
| • Mittelarmlehne vorn | • Perleffekt-Lackierung |
| • Sitzheizung vorn | • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



Motorhaube (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt, Delle)



Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Rost, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Beifahrer­tür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)