



Mazda 6 Nakama Intense

EZ 01/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 148.824km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 39***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 6 Nakama Intense [DE - Kb5 2.2 CD SKYACTIV-D 175 EU6, Nakama Intense, (Facelift) 2016 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN JMZGL692801514247	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 148.824km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 175 PS (129 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Anderer Schaden



(4 mm)



(4 mm)

Kerben, Kratzer, Anderer Schaden

2. Satz

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	95	Beifahrtür	90
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	95
Türe hinten links	85	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	100	Heckklappe	90
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3. Bremsleuchte	• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrerseite	• Alarmanlage
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
• Colorverglasung	• Dachantenne
• Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Fahrassistentz-System: Auspark-Assistent
• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe (HLA)	• Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
• Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)	• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
• Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent	• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
• Fahrassistentz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)	• Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
• Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäcksicherungsnetz	• Getriebe Automatik - (6-Stufen)
• Gurtstraffer vorn	• Handschuhfach beleuchtet
• Head-up-Display	• Heckleuchten LED

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Internetbasierende Dienste
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• LED-Lichtsignatur	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)	• Lenkrad heizbar
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Log-in-System	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)	• Mittelarmlehne hinten
• Modellpflege	• Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
• Multi-Commander	• Multi-Info-Display
• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation	• Nebelscheinwerfer LED
• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rückfahrkamera
• Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
• Schiebedach elektrisch (Glas)	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar	• Sitzheizung vorn
• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)	• Sound-System BOSE
• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang	• Start-Stop-Knopf
• Start/Stop-Anlage (i-Stop)	• Tagfahrlicht LED
• TFT-Farbdisplay	• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Audiobedienung am Lenkrad
• USB-Schnittstelle	• Multimediabuchse AUX-IN
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)	• Original Fahrzeug Farbe: MACHINE GREY




Sonderausstattung

• Metallic-Lackierung	• Sitzbezug / Polsterung: Leder White
• Sitze vorn elektr. verstellbar	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



Rad (Kerben, Kratzer, Anderer Schaden): Beschichtung löst sich



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)