



BMW sDrive 18 d

EZ 03/2015 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 156.610km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 18***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 18 d [DE - SUV5 18d EU5, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVN71030VY94333	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 156.610km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 142.674km	Letzter Service am 04/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(3 mm)

Hinten rechts



(3 mm)

Kratzer,
Riss/Bruch

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2760 mm
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel KAT
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Servolenkung | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra |
| • Sitze vorn mechanisch verstellbar | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • Dynamische Traction Control (DTC) |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Ausstattungs-Paket: X-Line |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Dachreling (Aluminium) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • HiFi-Lautsprechersystem |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) | • Sprachbediensystem |
| • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) | • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium | • Fußmatten Velours |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Carve | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Xenon-Scheinwerfer |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













09.03.15	0005	LAPY000560	2	101	105/4000	200
M1	LAC		4477		1798	
WBAVN71030VY94333	5		1545		1570	
BMW			80			
X1			132	2055	2055	
VN71			940	1155		
5A050000			940	1155		
			77	3000	71	
X1 sDrive18d			1800	750	5	
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/50 R17 94H			
Fz.2.Pers.bef.b.8 Spl.			225/50 R17 94H			
Kombilimousine						
7/5/2007*630/2012J					9/-	
EUR05;J1P1/C1; M; N1 I			e1*2007/46*0275*11			
Diesel			12.05.14	K	WS191005	
0002	3530	1995				
F.1/F.2: 2135 b. Anhängelast 7.2/8.2: 1270 b. Anhängelast						
betriebs*AW:AHK lt.E61G*Stufe PM 5 ab-lag Erstzul.						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrtür (Anderer Schaden): Spiegel defekt (Glas Verstellung und Kappe)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)