



Citroen C4 Picasso/Spacetourer Intensive

EZ 11/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 154.004km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C4 Picasso/Spacetourer Intensive [DE - Van5 1.6 e-HDi 115 FAP EU5, Intensive, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN VF73D9HC8EJ789881	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.004km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 99.477km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Connecting-Box
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe wärmedämmend
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kinder-Paket
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kofferraumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW e-HDi FAP
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS SHARK
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Rußpartikelfilter

- | | |
|--|--|
| • Rückfahrkamera | • Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben Akustikglas | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzlehnen vorn klappbar |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Stop-Start-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • USB-Anschluss |
| • Vorrüstung für Standheizung Webasto | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| • Metallic-Lackierung | • Reserverad als Notrad |
|-----------------------|-------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 12.01.21 km: 58471
 Normale ☒ Erschwerte
 Betriebsbedingungen Betriebsbedingungen ☐

Küstmann Automobile GmbH
 Meyerstr. 11 49333 Lohne
 Stempel der überprüfenden
 Internet: www.kustmann.de
 E-Mail: info@kustmann.de

Öl, Wasser, Bremsfl.wechsel

Nächste Wartung*
 bei: 83471 km bzw. am: 12.01.22

Datum: 13.06.2023 km: 99477
 Normale ☐ Erschwerte
 Betriebsbedingungen Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden
 49333 Lohne
 Internet: www.kustmann.de
 E-Mail: info@kustmann.de

Nächste Wartung*
 bei: km bzw. am:

*Regelmäßige Wartungsmenge (nach Hersteller)

Datum: 2.2.22 km: 74711
 Normale ☒ Erschwerte
 Betriebsbedingungen Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden
 Meyerstr. 11 49333 Lohne
 Internet: www.kustmann.de
 E-Mail: info@kustmann.de

Öl, Wasser, Bremsfl.wechsel

Nächste Wartung*
 bei: 74711 km bzw. am: 2.11

Datum: km:
 Normale ☐ Erschwerte
 Betriebsbedingungen Betriebsbedingungen ☐

Regelmäßige Wartung
 Stempel der überprüfenden
 Meyerstr. 11 49333 Lohne
 Internet: www.kustmann.de
 E-Mail: info@kustmann.de

Nächste Wartung*
 bei: km bzw. am:

Datum:
 Normale
 Betriebsbedingungen

Nächste Wartung*
 bei:

Datum:
 Normale
 Betriebsbedingungen

Nächste Wartung*
 bei:

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)