



## Chevrolet Aveo LS

EZ 07/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 113.626km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 47\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                   |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Chevrolet                              | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Aveo LS [DE - LimS5 1.2 EcoLogic EU4, LS, 2009 - 2010] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Kleinwagen                              | FIN<br>KL1SF48DJ9W055274                                                          | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>113.626km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>08/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                  | Leistung<br>84 PS (62 KW)                 | Kraftstoff<br>Benzin                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Nein                |                                          |
| Hubraum<br>1.206 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                            | Letzter Service<br>100.593km              | Letzter Service am<br>08/2023            |
| Emissionsklasse<br>Euro 4                            | Sitze<br>5                                                                        | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>07/2009                                        | Farbe<br>Weiß                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                   | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                   | CO2-Emissionen<br>132g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>5.5l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links

  
(1 mm)

Vorne rechts

  
(1 mm)

Hinten links

  
(4 mm)  
Kratzer

Hinten rechts

  
(4 mm)  
Kratzer

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 565  | Beifahrertür             | 870  |
| Kotflügel vorne links   | 125                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 130                                                                                       |
| Türe hinten links       | 130                                                                                     | Türe hinten rechts       | 150                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 130                                                                                     | Seitenteil hinten rechts | 130                                                                                       |
| Motorhaube              | 130                                                                                     | Heckklappe               | 120                                                                                       |
| Dach                    | 120                                                                                     |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | ohne Funktion;         |

### Sonstige technische Mängel

Keine


## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 62 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: GALAXY WHITE (SOLID)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stahlfelge 4x14 (Notrad)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tasche an Sitz vorn rechts
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Umrüstung auf Gasbetrieb (LPG)
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung



# Sonderausstattung

---

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos

















[illegible][illegible][illegible]





# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)