



Volkswagen Passat Highline BlueMotion

EZ 02/2011 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 89.130km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Highline BlueMotion [DE - Kb5 1.4 TSI BMT EU5, Highline, 2010 - 2013]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZBE349450	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 89.130km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 84.981km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2011	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(4 mm)

Kerben, vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous, Kratzer, Kerben



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	425
Motorhaube	140	Heckklappe	115
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattung Highline
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Chromleisten vorn, seitlich und hinten
- Dachreling silber eloxiert
- Doppeltonhorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion

• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 4-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leuchtweitenregelung	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitz geteilt / klappbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sitze: Komfortsitze vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Taschenhaken im Gepäckraum
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	• Antennen-Diversity
• Multimediabuchse AUX-IN	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Leseleuchten vorn und hinten	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Seitenschutzleisten Chrom	• Auto-Hold-Funktion
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Sitze: Komfortsitz vorn links
• Sitze: Komfortsitz vorn rechts	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: MOCCAANTHRIZIT



Sonderausstattung

• Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)	• Perleffekt-Lackierung
• Raucher-Paket	• Sitzheizung hinten
• Sport-Fahrwerk	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (Kerben, vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer, Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Anderer Schaden): Tür öffnet nicht von innen



Schweller links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)