



Honda Civic Lifestyle

EZ 03/2014 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 152.838km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 84***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Honda	Typ/Verkaufsbezeichnung Civic Lifestyle [DE - Kb5 1.6 i-DTEC EU5, Lifestyle, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN SHHFK3760EU502221	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.838km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.597 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 33.137km	Letzter Service am 02/2019
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 103g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben,
Verformung



(4 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	105	Beifahrertür	105
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Hochtöner hinten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Colorverglasung
- Dachreling lackiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- Fahrassistenz-System: Eco Assist (Econ Modus)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Hochtöner vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|---|---|
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Ladekantenschutz | • Laderaumboden verstellbar |
| • Lautsprecher hinten | • Lautsprecher vorn |
| • Lenkrad (Leder) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leseleuchten vorn | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 1,6 Ltr. - 88 kW DTEC KAT |
| • Multi-Info-Display (i-MID) | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Multimediabuchse AUX-IN | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: WHITE ORCHID | • Reifen-Reparaturset |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Rücksitze im Fahrzeugboden versenkbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sound-System | • Sport-Pedalerie |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Wegfahrsperre | • Winter-Paket |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-Paket 1 | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW) |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (CTBA) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HSS) |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent | • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Metallic-Lackierung |
| • Notbremsignal | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









SO-THEMA DATENWIRTSCHAFTSLEKTION
Hauptklausur (Hausarbeit)

100 000 000 € = 100 Mio.

Im Zusammenhang mit den folgenden, beispielhaft dargestellten

Leistungen, sind die zugehörigen Leistungen

zu bezeichnen:

1. Leistung: ...

2. Leistung: ...

3. Leistung: ...

4. Leistung: ...

5. Leistung: ...

6. Leistung: ...

7. Leistung: ...

8. Leistung: ...

9. Leistung: ...

10. Leistung: ...

11. Leistung: ...

12. Leistung: ...

13. Leistung: ...

14. Leistung: ...

15. Leistung: ...

16. Leistung: ...

17. Leistung: ...

18. Leistung: ...

19. Leistung: ...

20. Leistung: ...

21. Leistung: ...

22. Leistung: ...

23. Leistung: ...

24. Leistung: ...

25. Leistung: ...

26. Leistung: ...

27. Leistung: ...

28. Leistung: ...

29. Leistung: ...

30. Leistung: ...

31. Leistung: ...

32. Leistung: ...

33. Leistung: ...

34. Leistung: ...

35. Leistung: ...

36. Leistung: ...

37. Leistung: ...

38. Leistung: ...

39. Leistung: ...

40. Leistung: ...

41. Leistung: ...

42. Leistung: ...

43. Leistung: ...

44. Leistung: ...

45. Leistung: ...

46. Leistung: ...

47. Leistung: ...

48. Leistung: ...

49. Leistung: ...

50. Leistung: ...

51. Leistung: ...

52. Leistung: ...

53. Leistung: ...

54. Leistung: ...

55. Leistung: ...

56. Leistung: ...

57. Leistung: ...

58. Leistung: ...

59. Leistung: ...

60. Leistung: ...

61. Leistung: ...

62. Leistung: ...

63. Leistung: ...

64. Leistung: ...

65. Leistung: ...

66. Leistung: ...

67. Leistung: ...

68. Leistung: ...

69. Leistung: ...

70. Leistung: ...

71. Leistung: ...

72. Leistung: ...

73. Leistung: ...

74. Leistung: ...

75. Leistung: ...

76. Leistung: ...

77. Leistung: ...

78. Leistung: ...

79. Leistung: ...

80. Leistung: ...

81. Leistung: ...

82. Leistung: ...

83. Leistung: ...

84. Leistung: ...

85. Leistung: ...


86. Leistung: ...

87. Leistung: ...

88. Leistung: ...

89. Leistung: ...

90



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben, Verformung)



Rad (Kratzer, Kerben, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Verschleiß)