



Ford Custom 320 L1 Trend

EZ 06/2023 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 94.489km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 320 L1 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6d, 320 L1 Trend, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Van	FIN WF01XXTTG1NU67481	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 94.489km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 80.405km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2023	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 203g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	310 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	105	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer 1.Hand; Fahrzeug hatte einen Seitenschaden hinten links;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Aktives Kurvenlicht	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Außenspiegel in Wagenfarbe
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
• Bordcomputer	• Einstiegsleuchten
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Elektron. Traktionskontrolle
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	• Fensterheber elektrisch
• Generator 240 A	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Haltegriff B-Säule
• Haltegriffe vorn	• Handschuhfach abschließbar
• Heckflügeltüren mit Verglasung	• Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
• Karosserievariante: Normaldach	• Kurvenlicht statisch

• Kühlergrill schwarz	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
• Radstand 2933 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad in Fahrbereifung	• Rußpartikelfilter
• Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	• Scheinwerfer H4
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Seitenschutzleisten	• Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Stoßfänger teillackiert
• Style-Farb-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Trend	• Verzurrösen (2)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zusatzheizung elektrisch
• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	



Sonderausstattung

• Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	• Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Doppelklimaanlage
• Ford SYNC 3	• FordPass Connect inkl. eCall
• Frontscheibe heizbar	• Heckscheibenwischer
• Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	• Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
• Sicht-Paket 1	• Trittstufe unter Schiebetür links
• Trittstufe unter Schiebetür rechts	• Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Abnahme-Inspektion

① Datum: 25.3.23

② Kilometer: 1

③ Anzahl gefüllter Serviceintervalle: 1

④ Anzahl Serviceintervalle insgesamt: 1

⑤ Service-Intervalle: 1076

⑥ Kilometer: 40240

⑦ Fahrzeugtyp: 1.7

⑧ Fahrzeugmodell: 1.7

⑨ Kilometer: 1076

⑩ Kilometer: 40240

⑪ Kilometer: 1076

⑫ Kilometer: 40240

⑬ Kilometer: 1076

⑭ Kilometer: 40240

⑮ Kilometer: 1076

⑯ Kilometer: 40240

⑰ Kilometer: 1076

⑱ Kilometer: 40240

⑲ Kilometer: 1076

⑳ Kilometer: 40240

⑳ Kilometer: 1076

㉑ Kilometer: 40240

㉒ Kilometer: 1076

㉓ Kilometer: 40240

㉔ Kilometer: 1076

㉕ Kilometer: 40240

㉖ Kilometer: 1076

㉗ Kilometer: 40240

㉘ Kilometer: 1076

㉙ Kilometer: 40240

㉚ Kilometer: 1076

㉛ Kilometer: 40240

㉜ Kilometer: 1076

㉝ Kilometer: 40240

㉞ Kilometer: 1076

㉟ Kilometer: 40240

㊱ Kilometer: 1076

㊲ Kilometer: 40240

㊳ Kilometer: 1076

㊴ Kilometer: 40240

㊵ Kilometer: 1076

㊶ Kilometer: 40240

㊷ Kilometer: 1076

㊸ Kilometer: 40240

㊹ Kilometer: 1076

㊺ Kilometer: 40240

㊻ Kilometer: 1076


㊼ Kilometer: 40240

㊽ Kilometer: 1076

㊾ Kilometer: 40240

㊿ Kilometer: 1076

Autohaus Erdle Alachach GmbH
Alachacher Str. 35
86551 Alachach
Tel. 08291 / 87092



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)




Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß
instand gesetzt)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)