



Mercedes-Benz 108 CDI lang Worker Plus

EZ 05/2021 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 90.324km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 108 CDI lang Worker Plus [DE - Ka4 108 CDI EU6d-T, Lang (A2) Worker Plus, 2020 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1V4156031U298387	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 90.324km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 59.089km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Armauflage vorn mit Fach
- Ausführung: Kasten
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand
- Radstand 2697 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio
- BlueEfficiency-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Motor 1,5 Ltr. - 59 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Seitenschutzleisten

- | | |
|---|--|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Tagfahrlicht | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung |
| • Start/Stop-Anlage | • Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









14.06.21	2222	AP2000244	2	01	59	/3750	154
N1	BB		4321			1829	
W1V4156031U298387	8		1805			1381-1583	
MERCEDES-BENZ				75			
X			148		1980	1980	
OFK9K			1080		1070		
A56TA1NBSAFO			1080		1070		
			78		2813	69	
			1050		890	2	
Citan			195/65R	15C	095/---		
MERCEDES-BENZ			195/65R	15C	095/---		
Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t							
Van							
715/2007*2018/1832CH							
EURO6;WLTP;CH;PI/CI; N1 II			e2*2007/46*0130*28				
Diesel			15.07.20	K	GD155300		
0002	36CH	1461					
zu 20: max.1844*AHK 1t. EGTG*							

8690109

15102024
Nächste HU
Monat Juni
Jahr 2025

10000
Nächste HU
Monat Juni
Jahr 2027

Landratsamt Nordsohren
- Der Landrat -

26

26572018

14.06.2021

8690109

Mercedes-Benz
V
W1V4156031U298387
Citan
715/2007*2018/1832CH
EURO6;WLTP;CH;PI/CI; N1 II
Diesel
0002
36CH
1461
zu 20: max.1844*AHK 1t. EGTG*

(7) Ergebnis: Ohne Mängel. HU-Plakette: Zugeteilt. (B) Nächste Unterbrechung spätestens bis 06/2027

(9) Verantwortliche Person: Mark Wagner (90101202)
Fahrzeug-Sicherheitsprüfung GmbH & Co KG

(10) Sonstige Angaben:
Kundeninterne Fahrzeugbezeichnung: 74673

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brms. Ant.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achskabel (%)	Vorgabe Achskabel (%)
1	100	100	0,0	200	100	18	24	88,7	43,0
2	100	100	0,0	200	14	32	58	83,3	21,0

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockier.
1	170	170	0,0	340	1,0
2	170	170	0,0	340	1,0

Angaben zu LMA: Datum der Prüfung: 11.06.2025, Fahrzeug-Nachweis: TG-3-01-046-13

Ergebnisformal: - berechnung nach dem vorgegebenen Schema

Gezeichnet: Seite 1 von 1

Mercedes-Benz

Digitaler Servicebericht

Fahrzeugdaten
Fahrzeug: Mercedes-Benz Citan 108 KA/WP4X2 2
Erstzulassung: 14.06.2021
FIN: W1V4156031U298387

Nächster Service: 10.2025 84089 km
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Bedienanleitung, Serviceheft und Serviceintervallhinweise) zur Durchführung des nächsten Service)

Mercedes-Benz

Servicebericht 2

Mercedes-Benz Heinz Kühne GmbH & Co. KG
Görtschitzer Straße 8
Bad Olsberg

Datum: 26.09.2024
Rep.-Auftr.-Nr.: -01-41809
Laufleistung: 59089 km

Durchgeführter Service


Service: Großer Service
Wartungszeit: 25 Tage
Wartungsstrecke: 1500 km

Ölqualität/Viskosität

Beschreibung: Motor Öl
Ölqualität: 225-51
Viskosität:

Zusatzarbeiten

Wartungsdienst durchführen: ☒
Zusatz zum Service Plus /Wartungsdienst: Luftfilter prüfen, n. B. erneuern: ☒
Zusatz zum Wartungsdienst: Kraftstofffilter mit Wasserabscheider erneuern: ☒
Zusatz zum Service Plus oder Wartungsdienst: Staubfilter erneuern: ☒
Zusatz zum Service Plus /Wartungsdienst alle 5 Jahre: Bremsflüssigkeit erneuern: ☒
Wie zum nächsten fälligen Service: Mercedes-Benz Mobilöl: ☒
Garantie gegen Durchrostung: ☒
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG: Eingetragen: ☐
Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG: Durchgeführt: ☒
Benennung: Wertung:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)