



Audi A1

EZ 09/2015 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 195.857km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A1 [DE - LimS3 1.0 TFSI EU6, ultra basis, 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8X6FB046784	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.857km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 181.570km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 102g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(2 mm)	(2 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	340 	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig) inkl. Monochrom-Display
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Lenkrad (Sport)
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TFSI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger lackiert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dachhimmel Stoff, titangrau
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Reifen 185/60 R15 ..H
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.09.2015	0588	BCV000110	02	01	0070/05000
M1	AC		03973-03992	1740--	
WAUZZZ8X6FB046784	1		1407-1441	01110--	
AUDI			00050		
8X			0097	001485	1485
ACHZBF1			00835	00730	
FM5DF002P8X01LLS47MMEM2			00835	00730	
			83	03750	69
A1			01000	0550	4
AUDI			185/60 R15 84H		
FZ. Z. PERS. BEF. B. 8 SPL.			185/60 R15 84H		
KOMBILIMOUSINE					
715/2007*136/2014W					9
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0414*15		
BENZIN			11.02.2015	K	EL83808
0001	36W0	00999			
F.1/F.2:1515 U. 7.2/8.2:775 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1200					
BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:251					
5KG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.09.2015*					

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Anderer Schaden): Dichtung nicht befestigt



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)