



Opel Corsa Elegance

EZ 07/2020 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 72.123km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Elegance [DE - LimS5 1.2 Turbo EU6d, Elegance, 2019 - 2023]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VXKUPHNKKL4155911	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.123km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (WLTP) 96g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP) 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	220		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
- Bremsassistent
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent
- Farbdisplay (7 Zoll)
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,2 Ltr. - 74 kW
- Nebelschlussleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Multimedia
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumbeleuchtung (LED)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekorleisten Silber / Schwarz (Grau)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)

- | | |
|--|--|
| • Reifen-Reparaturkit | • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Scheinwerfer LED |
| • Seitenairbag vorn | • Sicht-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung | • Start/Stop-Anlage |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Leuchtweitenregelung | • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Tagfahrlicht LED |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Original Fahrzeug Farbe:
SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Allwetter-/ Ganzjahresreifen | • Dach Kontrast-Lackierung |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | • Klimaautomatik |
| • Reserverad als Notrad | • Sitzheizung vorn |
| • Sonderlackierung Schnee-Weiß | • Technologie-Paket Park & Go |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • USB-Schnittstelle hinten (2-fach) |
| • Lenkrad heizbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht | • Parkpilotsystem hinten |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Verformung)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Lackschaden)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß
instand gesetzt, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch)