



Opel Movano HKa L2H2 3,5t

EZ 01/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 119.321km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 37***

Fahrzeug aufgenommen am: 27.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Movano HKa L2H2 3,5t [DE - HKa4 2.3 CDTi Biturbo 136 (3,5t) EU6d-T, FWD L2H2, (Facelift) 2019 - 2021]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W0VMR860XLB210892	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.321km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	350 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einzelbereifung an 2. Achse / Hinterachse
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Hochdach H2, Zul. Gesamtgewicht 3,5 t
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Hochdach (H2)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Radstand mittellang
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicht-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Zul. Gesamtgewicht 3,5 t
- Antriebsart: Frontantrieb
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Generator 185 A
- Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,3 Ltr. - 100 kW Biturbo CDTI
- Radstand 3682 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Anhängerkupplung |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Cool & Sound-Paket |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Fahrassistenz-System: Parkpilotsystem mit Rückfahrkamera |
| • Hauptschlüssel zusätzlich | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaanlage | • Laderaumtrennwand mit Fenster |
| • Licht-Paket 1 | • Nebelscheinwerfer |
| • Reserverad in Fahrbereifung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Anderer Schaden): Tür öffnet nicht
Verschmutzung



Türe hinten rechts (Kratzer, Anderer Schaden): Tür öffnet nicht
Verschmutzung



Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Kratzer): Verschmutzung



Stoßstange hinten (Anderer Schaden, Kratzer): Verschmutzung



Schweller links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Anderer Schaden): Heckklappe öffnet nicht
Verschmutzung



Heckklappe (Anderer Schaden): Heckklappe öffnet nicht
Verschmutzung

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)