



BMW 340 i Advantage

EZ 12/2015 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 197.608km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 340 i Advantage [DE - Lim4 340 i EU6, Advantage, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Limousine	FIN WBA8B31070K382235	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 197.608km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 326 PS (240 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 178.862km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
			Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)	(8 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	115	Heckklappe	125
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Advantage
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Heckscheibe mit Antenne
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn

- | | |
|---|--|
| • Kopfstützen hinten klappbar | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Licht- und Regensensor |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelarmlehne vorn verstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 3,0 Ltr. - 240 kW 24V |
| • Multifunktion für Lenkrad | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER METALLIC | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Tagfahrlicht LED |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Blinkleuchten LED | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Metallic-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Scheinwerfer LED |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System Harman-Kardon | • Sportsitze vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)




Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)