



Audi A3 Sportback

EZ 07/2005 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 147.573km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8P16A026514	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 147.573km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 92.867km	Letzter Service am 07/2015
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 173g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)
Reifenschäden: Räder verlieren Luft.			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsscheiben hinten (255 mm x 10 mm)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag vorn
- Sensor Ölstandanzeige
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Lenkgetriebe - Generation II
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: Avussilber Perleffekt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sensor Ölstandanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert

- | | |
|---|---|
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder schwarz / Stoff Speed | • Sportsitze |
| • Wartung: Longlife-Service | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Aktiv-Lautsprecher | • Audiosystem Symphony (Radio/Cassette/CD-Wechsler integriert, 8 Lautsprecher) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Batterie 72 Ah |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Durchladeeinrichtung mit Skisack |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Generator 140 A | • Gepäckraum-Paket |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Make-up-Spiegel beleuchtet |
| • Mittelarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V FSI KAT (BLR) |
| • Raucher-Paket | • Reifen 225/45 R17 ..Y |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenairbag hinten | • Sender für Garagentoröffner (integriert) |
| • Sitzheizung vorn | • Skisack |
| • Skisack | • Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech. |
| • Sound-System BOSE | • Wendematte Gepäckraum (variabel) |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



Kotflügel vorne links (Delle, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)