



Mercedes-Benz E 220 d

EZ 10/2018 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 242.534km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 220 d [DE - Kb5 E 220 d EU6d-T, T d Avantgarde (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2132041A557344	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 242.534km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 160g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer	Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Reifenschäden: Kratzer und Macken			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	610 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	1990 
Motorhaube	125	Heckklappe	135
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- SCR-System (AdBlue-Technologie)

- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling (Aluminium)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)



Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Business
- Diebstahlschutz-Paket
- Feuerlöscher
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Park-Paket
- Rückfahrkamera
- Smartphone integriert
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Kraftstofftank: vergrößert
- Zeituhr (Analog)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Avantgarde Interieur
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Zusatzheizung
- Infotainment-System: Remote Online
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Scheinwerfer LED High Performance
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Sitzheizung vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Ambiente-Beleuchtung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)