



Volkswagen Transporter PLUS Trendline lang FWD

EZ 02/2023 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 134.776km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 98***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter PLUS Trendline lang FWD [DE - KaDK4 2.0 TDI EU6d, PLUS Trendline, 2021 - 2023]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZPH042756	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.776km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 121.526km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2023	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 193g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	130	Heckklappe	145
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Fahrzeug hat 4 Schlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend vorn links, hinten ohne Fenster
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Fahrassistenten-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend vorn rechts, hinten ohne Fenster
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Doppelkabine Standard
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kühlergrill mit Chromleisten

• Laderaumtrennwand mit Fenster hinter 2. Sitzreihe	• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radkappen	• Radstand 3400 mm
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Servolenkung elektro-mechanisch
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1. Reihe, 3er-Sitzbank (starr)
• Start/Stop-Anlage Motor	• Tagfahrlicht
• Trendline	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
• Verzurrösen Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn (optisch und akustisch) hinten (optisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	• Armaturentafel mit Zusatzkonsole
• Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus	• Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus) mit Anschlussklemme
• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten	• Fahrwerk: Federung, Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt (schlechtwegetauglich)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Heckflügeltüren ohne Verglasung
• LKW-Zulassung	• Multifunktionsanzeige Plus
• Reserverad in Fahrbereifung	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Schriftzug Transporter am Kotflügel	• Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	• Steckdose 230V im Fahrerhaus
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Haltegriffe A-Säulen
• Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	• Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
• Handschuhfach beleuchtet	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)	• Abfallbehälter
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
• Scheibenwaschdüsen beheizt	• Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Dach (Verformung, Kratzer)



Dach (Verformung, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)



Heckklappe (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)