



Dacia Sandero Stepway Comfort

EZ 01/2023 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 46.120km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Sandero Stepway Comfort [DE - LimS5 1.0 TCe 90 EU6d, Stepway Comfort, 2020 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN UU1DJF00668908897	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 46.120km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 91 PS (67 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 999 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2023	Farbe Orange	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (WLTP) 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (WLTP) 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kratzer



(7 mm)



(7 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit DAB+, Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachreling mit Dachlängsträger modular
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistentz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistentz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrwerk erhöht
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Front-/Heckschürze im SUV-Look
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System seitlich
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Kotflügelverbreiterung
- Lenkrad (Leder-Optik)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar

• Mittelarmlehne vorn	• Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT
• Nebelscheinwerfer	• Otto-Partikelfilter (GPF)
• Radioempfang digital (DAB+)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer Eco-LED	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Stepway	• Start/Stop-Anlage
• Stepway	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Telefonhalter und USB-Anschluss
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung (Zusatz für Hecktürentriegelung)	• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Audiosystem mit Multifunktions-Touchscreen (Radio, Audio-Streaming, Bluetooth, USB)
• USB-Anschluss	• Einparkhilfe hinten



Sonderausstattung

• Fensterheber elektrisch hinten	• Gepäck-/Laderaum-Unterteilung aufklappbar
• Metallic-Lackierung Taklamakan-Orange	• Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos












20.01.2023	8212	AFE00256	2	1	67/5000	172
M1	AB		4099		1784	
UU1DJF00688908897	9		1528		1171-	
DACIA				75		
DJF			127	1578		1578
BEV			860	850		
M66UA43M5200			860	850		
			83	3750		68
SANDERO			1100	585		5
DACIA (RO)			205/60 R16 92H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 92H			
Schräghecklimousine						
715/2007*2018/1832AP			Orange			2
EURO6;WLTP;AP;P/CI; M, N1 I			e19*2007/46*0026*11			
Benzin			07.04.2022		K	GQ428754
0001	36AP	999				
WW.AHK LT. EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.01.2023*						

[illegible]

1. Name des Auftrags	2. Name des Auftrags	3. Name des Auftrags	4. Name des Auftrags	5. Name des Auftrags	6. Name des Auftrags	7. Name des Auftrags	8. Name des Auftrags	9. Name des Auftrags	10. Name des Auftrags	11. Name des Auftrags	12. Name des Auftrags	13. Name des Auftrags	14. Name des Auftrags	15. Name des Auftrags	16. Name des Auftrags	17. Name des Auftrags	18. Name des Auftrags	19. Name des Auftrags	20. Name des Auftrags	21. Name des Auftrags	22. Name des Auftrags	23. Name des Auftrags	24. Name des Auftrags	25. Name des Auftrags	26. Name des Auftrags	27. Name des Auftrags	28. Name des Auftrags	29. Name des Auftrags	30. Name des Auftrags	31. Name des Auftrags	32. Name des Auftrags	33. Name des Auftrags	34. Name des Auftrags	35. Name des Auftrags	36. Name des Auftrags	37. Name des Auftrags	38. Name des Auftrags	39. Name des Auftrags	40. Name des Auftrags	41. Name des Auftrags	42. Name des Auftrags	43. Name des Auftrags	44. Name des Auftrags	45. Name des Auftrags	46. Name des Auftrags	47. Name des Auftrags	48. Name des Auftrags	49. Name des Auftrags	50. Name des Auftrags	51. Name des Auftrags	52. Name des Auftrags	53. Name des Auftrags	54. Name des Auftrags	55. Name des Auftrags	56. Name des Auftrags	57. Name des Auftrags	58. Name des Auftrags	59. Name des Auftrags	60. Name des Auftrags	61. Name des Auftrags	62. Name des Auftrags	63. Name des Auftrags	64. Name des Auftrags	65. Name des Auftrags	66. Name des Auftrags	67. Name des Auftrags	68. Name des Auftrags	69. Name des Auftrags	70. Name des Auftrags	71. Name des Auftrags	72. Name des Auftrags	73. Name des Auftrags	74. Name des Auftrags	75. Name des Auftrags	76. Name des Auftrags	77. Name des Auftrags	78. Name des Auftrags	79. Name des Auftrags	80. Name des Auftrags	81. Name des Auftrags	82. Name des Auftrags	83. Name des Auftrags	84. Name des Auftrags	85. Name des Auftrags	86. Name des Auftrags	87. Name des Auftrags	88. Name des Auftrags	89. Name des Auftrags	90. Name des Auftrags	91. Name des Auftrags	92. Name des Auftrags	93. Name des Auftrags	94. Name des Auftrags	95. Name des Auftrags	96. Name des Auftrags	97. Name des Auftrags	98. Name des Auftrags	99. Name des Auftrags	100. Name des Auftrags
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)