



Mitsubishi Outlander ClearTec Intense 4WD

EZ 08/2013 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 195.493km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mitsubishi	Typ/Verkaufsbezeichnung Outlander ClearTec Intense 4WD [DE - SUV5 2.2 DI-D EU5, Intense 4WD, 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMBXJGF6WDZ406498	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 195.493km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.268 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 175.376km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2013	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	90 
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	100 	Seitenteil hinten rechts	700 
Motorhaube	90 	Heckklappe	220 
Dach	90 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Sitzreihe vollständig versenkbar (HIDE & SEAT)
- 9 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem Rockford Fosgate Premium
- Außenspiegel anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Dachreling
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Innen-/ Außentemperaturanzeige
- Innenausstattung: Cockpit und Türverkleidung in Klavierlack-Optik, Zierleiste Silberfarben

- | | |
|---|--|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Kindersicherung | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Knieairbag | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Kopfstützen verstellbar |
| • Laderaumabdeckung | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Liegesitz-Funktion, Sitze vorn | • Mittelarmlehne vorn |
| • Mittelkonsole mit Ablagefach | • Motor 2,2 Ltr. - 110 kW DI-D KAT |
| • Multifunktionsanzeige | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Radstand 2670 mm | • Regen-/Lichtsensoren |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Rücksitze (2.Reihe) verschiebbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schließ-/Startsystem Smart Key |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 7-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (ASG) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • USB-/Audio-Schnittstelle |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Vorbereitung Navigationssystem |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Xenon-Scheinwerfer | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Elektr. Bremskraftverteilung |
| • Regensensor | • Heckscheibe abgedunkelt |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt, Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)