



Volkswagen Touran Trendline

EZ 01/2012 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 222.294km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 94***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Trendline [DE - Van5 1.4 TSI EU5, Trendline, 2010 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZBW085573	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 222.294km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 180.575km	Letzter Service am 05/2024
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 01/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 159g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links


(7 mm)

Vorne rechts


(7 mm)

Hinten links


(7 mm)

Hinten rechts


(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	180	 Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (3 Speichen)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit

- | | |
|--|---|
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Dachreling |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Mittelarmlehne vorn |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Perleffekt-Lackierung |
| • Raucher-Paket | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















im Verbund	den	Zustatschein - Monat von	im abgaben
Intervall-Service	☐	☐	Monat
Int. Motorölwechsel	☐	☐	Jahr
im Verbund	☒	ATF	oder bei
Inspektions-Service	☒	2007 Öl- und Filter	(* je nachdem, was zuerst eintrifft)
Brumflüssigkeitswechsel	☒	Erstinspektion und danach	Brumflüssigkeitswechsel
LongLife Motoröl verwendet	☒	Flüssigkeitswechsel	Monat
Datum: 4.6.20	☒	Gasfilter und Schalter	Jahr
km-Stand: 127.829	☐	Halbes Absperr-Öl	
Rechnungsnummer:	☐	Kraftstofffilter	
Reparaturempfehlung	☐	Lichtkappen	
Kundenwunsch	☐	Rollenprüfkammer	
(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)	☐	Rollenprüfkammer	
Service durchgeführt von:	☐	Rad- und Reifenwechsel	
	☐	Zapfen	
	☐	Zurückbau	

LongLife Serviceplan

automobile SPERER
 Autorisierte VW-Service-Partner
 Frauenhofer Str. 12
 84166 Aichbögen
 08707/219-1 Fax: 7644

Stempel des Volkswagen Partners



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)




Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Motorhaube (Verformung, Lackschaden)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)




Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)




Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Rost)




Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne links (Rost)




Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)