



Renault Scenic Limited

EZ 06/2019 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 123.973km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 62***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic Limited [AT - Van5 1.7 BLUE dCi 120 EU6d-T, 2018 - 2020]		
Kategorie Van	FIN VF1RFA00661994649	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.973km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.750 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 119.207km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 145g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt und zerschrammt

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	125	Heckklappe	-
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile


Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem 4x20 Watt DAB MP3
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe vorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Fensterzierleisten verchromt
- AUX-IN-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Gurtstraffer	• Handschuhfach
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Innenausstattung: Luftdüsen Chrom-Optik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Kopfstützen hinten verstellbar	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Kühlergrill verchromt	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Licht- und Regensensor	• Luftdüsen im Fond
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelkonsole mit Ablagefach
• Mittelkonsole mit Getränkehalter vorn	• Motor 1,7 Ltr. - 88 kW BLUE dCi Diesel FAP
• Nebelscheinwerfer	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Seitenairbag vorn
• Seitenschutzleisten mit Chromeinlage	• Servolenkung elektrisch
• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) 2. Sitzreihe
• Touchscreen (7,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss	• Variomodul
• Warnanlage für Sicherheitsgurte	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|-------------------------|---|
| • Reserverad als Notrad | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
|-------------------------|---|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)