



Minderwertgutachten

Kunde :
Berichtsnummer :
Amtl. Kennzeichen :

Fahrzeugdaten

Kia Xceed (2019->) Vision Plug-in Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH5F1AGML017407	Laufleistung abgelesen:	40334 km
Erstzulassung / Baujahr:	01.10.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1580 ccm / 77 kW (105 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Schwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	34463 / 29.08.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Ergebnisse der Einzelbereiche

Reparaturkosten

Relativer Fahrzeugwert 65,00%

Minderwert

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		/// 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 7 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 7 mm
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung	
• 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart: Frontantrieb • Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • Chromeinfassung Seitenfenster • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Diebstahl-Warnanlage • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Elektromotor 59 kW (Hybridantrieb) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Fußmatten • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter • Heckscheibe heizbar • Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte • Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Abbiegelicht • Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound) • Antriebs-Schlupfregelung (TCS) • Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display • Außenspiegel elektr. anklappbar • Unterschiedspiegel heizbar • Bi-LED-Scheinwerfer • Bordcomputer • Bremsscheiben vorn 16" • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Einstiegsleisten (Aluminium) • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne • Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT • Heckleuchten LED • Heckscheibenwischer • Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Laderaumboden variabel • Lenkrad heizbar • LM-Felgen 6,5x16 • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Nebelscheinwerfer • Radstand 2650 mm • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Stoßfänger Wagenfarbe • Tagfahrlicht LED hinten • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • Kühlergrill Klavierlack • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Multifunktion • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Parkbremse elektrisch • Reifen 205/60 R16 ..H • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitz klappbar 1/3-2/3 • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht LED • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe innen Chrom-Optik • USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Drive-Assist-Paket Advanced • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Navi-Paket |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
--------------------	---

Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
3.	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
			Zwischensumme:

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentati



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repai



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren



3. Motorhaube
Kratzer - Lackieren