



Peugeot 208 Active

EZ 03/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 119.843km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 28***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 208 Active [DE - LimS5 1.2 12V VTi/PureTech 82 EU6, Active Start&Stop, (Facelift) 2017 - 201]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF3CCHMZ6HW032679	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 119.843km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 82 PS (60 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 104g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(2 mm)	(2 mm)
	Kerben	vehicle.damage-label.porous	vehicle.damage-label.porous, Kerben

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	105	Heckklappe	105
Dach	-		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen mit Zierleisten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel heizbar
- Dachantenne
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn rechts
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- | | |
|---|---|
| • Getriebe 5-Gang | • Gurtstraffer |
| • Heckleuchten LED | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckspoiler | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaanlage |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Kühlergrill, Rahmen lackiert | • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten |
| • Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP) | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Modellpflege | • Motor 1,2 Ltr. - 60 kW 12V e-VTi / PureTech |
| • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay | • Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonderlackierung Hurricane Grau | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • WIP-Bluetooth | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| • Einparkhilfe hinten | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Frontscheibe geräuschkämmend | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Nebelscheinwerfer | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Haube klemmt



Rad (Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Rad (vehicle.damage-label.porous, Kerben)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Anderer Schaden): Verschmutzung



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Verschmutzung)