



Volkswagen Golf Plus Comfortline

EZ 09/2009 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 120.575km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 23***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Comfortline [DE - LimS5 1.4 TSI EU5, Comfortline, 2009 - 2014]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZAW539235	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 120.575km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 160 PS (118 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.190km	Letzter Service am 07/2020
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2009	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	145	Heckklappe	105
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Federn;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Heckklappendämpfer defekt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Außenspiegel lackiert	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Bremsbelagverschleissanzeige
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Doppeltonhorn
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Elektron. Differentialsperre (EDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Fußmatten Textil
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumboden höhenverstellbar
• Getriebe 6-Gang	• Handbremshebelgriff Leder
• Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|--|--|
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Lendenwirbelstützen vorn | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn | • Mittelarmlehne |
| • Motor 1,4 Ltr. - 118 kW 16V TSI | • Nebelschlussleuchte |
| • Nichtraucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rücksitzbank / Lehne geteilt | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |
| • Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Ablage-Paket | • Audiosystem RCD 510 (Radio/CD-Wechsler 6-fach, 10 Lautsprecher, Touchscreen, SD-Karten-Schnittstelle) |
| • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht | • Dachreling silber |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) |
| • Feuerlöscher | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Verglasung grün / hinten schwarz getönt | • Winter-Paket |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | • Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Gepäcksicherungsnetz |
| • Antennen-Diversity | • CD-Wechsler |
| • Lautsprecher (10) | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.09.2009	0603	APC000191	2	1	118/5800	214
M1	AC		4204-4299		1759-1759	
WWZZZ1KZAWS99239	00		1865-1821		1481-1481	
VOLKSWAGEN, VW			-	75	-	-
LKP			153	1990		1990
ACCAVDX0			1060	980		-
FM6FM62S022N7MGN1			1060	980		-
			75	3750		71
GOLF PLUS			1400	740	5	-
VOLKSWAGEN-VW			205/55 R16 91V			
Fr.s.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R16 91V			
Kombilimousine			-			
715/2007*692/2008A			Grau		7	
EUR05:A/PI/CI; M, N1 I			al*2001/116*0304*19			
Benzin			30.07.2009	K	FA354559	
0001	95AO	1990	-			
7.2/8.2+20 8.ANHANGBETRIEB			0.1:1700 BIS 84 STEIG *SU			
L.GES.-GEW.D.ZUGES MAX.3390KG*			FAHRZEUG IST MIT ANH KUPF			
L. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.BFE2.FAHRDYN.STABISYST.E						
ANH.BETV.F.TEMP. 100 KM/H GEN.3.AEND.VO.2.9 AUSN.VO.2						
.STVO*WW.AHK LT.ECTG*						

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Lackschaden



Motorhaube (Riss/Bruch, Lackschaden)



Motorhaube (Riss/Bruch, Lackschaden)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)