



Hyundai i10 Style

EZ 03/2017 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 113.544km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 55***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Hyundai	Typ/Verkaufsbezeichnung i10 Style [DE - LimS5 1.2 EU6, Style, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN NLHA851CBHZ320505	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 113.544km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.248 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 82.830km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Vorne rechts



(4 mm)

vehicle.damage-label.porous

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	100	Heckklappe	125
Dach	95		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Keilriemen gerissen siehe Schäden Motorhaube; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Batterie	Batterieleuchte an;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Aschenbecher (flexibel)
- Audio-Paket
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer

- | | |
|--|--|
| • Innenraumfilter: Pollenfilter | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Klimaanlage |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten verstellbar |
| • Lenkrad heizbar | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Modellpflege |
| • Motor 1,2 Ltr. - 64 kW KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Nebelschlussleuchte | • Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenaufprallschutz |
| • Seitenschutzleisten schwarz | • Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Tagfahrlicht LED |
| • Türentriegelung automatisch (bei Unfall) | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Türgriffe innen verchromt | • Türlautsprecher hinten |
| • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss | • Verglasung getönt |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Zeituhr (digital) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zigarettenzünder |



Sonderausstattung

- | | |
|---------------------------|--|
| • Audio-Navigationssystem | • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|---------------------------|--|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Anderer Schaden): Keilriemen gerissen



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (vehicle.damage-label.porous)



Rad (vehicle.damage-label.porous)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Spaltmaße ungenau)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)