



Chevrolet Orlando LT+

EZ 01/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 232.156km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 08.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Chevrolet	Typ/Verkaufsbezeichnung Orlando LT+ [DE - Van5 2.0 D EU5, LT+, 2011 - 2013]		
Kategorie Van	FIN KL1YA75Y9DK118235	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 232.156km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 01/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 169g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen angefahren

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	160
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armlehne für Fahrersitz
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent (HBA)
- Chromleiste Heckklappe/-Deckel
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- 6 Lautsprecher
- Ablage tasche an Beifahrersitzlehne
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aschenbecher vorn
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Brillenhalter
- Einparkhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Kinderspiegel
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill verchromt
- Lenkrad (Leder)
- Luftsensor

- | | |
|---|--|
| • Mittellarmlehne vorn | • Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Diesel KAT |
| • Navigationssystem | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY | • Reifen-Reparaturset |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn |
| • Sitzausstattung: 7-Sitzer | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Traktionskontrolle (TCS) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Schnittstelle |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung | • iPod-Schnittstelle |



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)