



BMW X1 16 d sDrive

EZ 06/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 178.979km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 25***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung X1 16 d sDrive [DE - SUV5 16d EU5, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAVY11020VZ67258	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.979km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 167.855km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2014	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	750 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	1120 
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	90
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifenpannen-Anzeige
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V Turbodiesel
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre

- | | |
|--|----------------------------|
| • Zentralverriegelung | • Heckleuchten LED |
| • Nebelscheinwerfer | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Heckantrieb |
| • Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen) | • Servolenkung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Licht-Paket |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Dachreling schwarz | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory) | • Sitzheizung vorn |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Sprachbediensystem |
| • Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒

130708

23.08.22

GRIN & CO. PTY. LTD.
 2546 Northcote Rd.
 Northcote, Vic. 3071
 Tel: (03) 9267 6617

GRIN
 AUTO TIRE WASH

153267

8.11.2023

GRIN
 AUTO TIRE WASH

GRIN & CO. PTY. LTD.
 2546 Northcote Rd.
 Northcote, Vic. 3071
 Tel: (03) 9267 6617

	☒	☒		☐		☒	☒		☐
	☒	☒		☐		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☒		☐	☐		☐
	☒	☒		☐		☐	☐		☐
	☒	☒		☐		☐	☐		☐
	☒	☒		☐		☐	☐		☐
	☒	☒		☐		☐	☐		☐
	☒	☒		☐		☐	☐		☐
	☒	☒		☐		☐	☐		☐
	☒	☒		☐		☐	☐		☐

[illegible]

	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒
	☒		☒		☒		☒

29.08.14
 16.06.10
 May & Odo GmbH
 Passaustr. 6-8
 79641 Quickborn
 Tel. 04106-78099 - Fax 04106-49057

SE-1000
 3P 212
 Ölwechsel mit
 SW-30 HELIX UNIS ECT CI
 Ölher: HU 8004.6
 Letzter Service:
 17.02.14
 Nächster Service:
 16.02.15
 27.12.2017, Unterschrift



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)