



Audi A4 Avant

EZ 08/2011 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 198.937km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 41***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU5, Attraction, 2008 - 2011]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ8K1CA019868	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.937km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.753km	Letzter Service am 03/2016
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 08/2011	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	400 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	380 
Motorhaube	120	Heckklappe	125
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Motor 2,0 Ltr. - 88 kW TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosinus
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Standard
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling verchromt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ



Sonderausstattung

- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrer-Informationen-System (FIS)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Perleffekt-Lackierung
- Sprachsteuerungs-System

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)




Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Fahrentür (Delle, Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer, Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)