



BMW sDrive 18 d Sport Line

EZ 08/2016 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 273.415km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 97***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung sDrive 18 d Sport Line [DE - SUV5 sDrive18d EU6, Sport Line, 2015 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAHT710X05G24277	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 273.415km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 234.415km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 124g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)				2. Satz			
Reifentyp: Winterreifen				Reifentyp: Sommerreifen			
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)				Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)			
Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Kerben, Kratzer		Kratzer	Kerben, Kratzer	Reifenschäden: Kratzer, Kerben			

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	115	Heckklappe	105
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehler Beleuchtung

Zusatzinformationen

Flugrost; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumboden faltbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2670 mm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden variabel
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem

- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten vorn
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Leseleuchten hinten



Sonderausstattung

- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











18.08.2016	0005	CCE00089 2	2	1	110/4000	205
M1	AC		4439 - 4439		1821 - 1821	
WBAHT710X05G24277		9	1598 - 1598		1545 - 1545	
BMW				80		
UKL-L			114		2085	2085
R171			1090		1020	
6A1500C0			1090		1020	
			75		3000	59
X1 SDRIVE18D			1800		750	5
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/55 R17 97W			
F.Z.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL			225/55 R17 97W			
KOMBILIMOUSINE						
716/2007*2015/45W			SCHWARZ		9	
EURO6.W.PICEL.M.N11			61*2007/48*0371*24			
DIESEL			02.06.2016		HP564231	
0002	36W0	1995				
7.2/8.2 *120 B.AN.I.A.N.G.E.B.E.T.R.I.E.B.*W.W.A.N.K.L.T.E.G.T.G.*S.T.U.F.E.P.M.5.A.B						
TAG.E.R.S.T.Z.U.L.*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)




Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)