



Dacia Lodgy Stepway

EZ 05/2018 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 198.769km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 88***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Lodgy Stepway [DE - Van5 1.5 dCi 110 eco ² EU6, Stepway, (Facelift) 2018 - 2018]		
Kategorie Van	FIN UU1JSDE9860245562	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 198.769km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 109 PS (80 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.160km	Letzter Service am 06/2020
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 105g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(3 mm)
Kratzer

Hinten rechts



(3 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	170 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	165 	Heckklappe	180 
Dach	180 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• AUX-IN-Anschluss	• Airbag Beifahrerseite
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
• Außenspiegel Titanoptik	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Außentemperaturanzeige	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Brillenhalter im Dachhimmel integriert
• Dachreling	• Eco Mode (Fahrmodusschalter)
• Einparkhilfe hinten	• Elektr. Bremskraftverteilung
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fensterheber elektrisch vorn	• Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Gepäck-/Laderaumleuchte	• Gepäckraumabdeckung
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Handschuhfach abschließbar
• Heckscheibe heizbar	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage

- | | |
|--|--|
| • Komfort-Paket | • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) |
| • Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 80 kW dCi Diesel FAP KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturset | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) |
| • SUV-Paket | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Schutzzierleisten seitlich |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe | • Stoßfänger-Oberteil Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen schwarz |
| • Türverriegelung automatisch | • USB-Anschluss |
| • Unterfahrschutz Chrom, satiniert | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrrertür (Kratzer, Steinschlag, Delle)



Fahrerseite (Kratzer, Steinschlag, Delle)



Beifahrerseite (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)