



Opel Movano Kipper L3H1 3,5t DoKa

EZ 02/2020 | Pritschenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | Unbekannt km
 Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
 Fahrzeugstandort: 37***
 Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Movano Kipper L3H1 3,5t DoKa [DE - KiDK4 2.3 CDTI 100 (3,5t) EU4, L3H1, 2010 - 2011]		
Kategorie Pritschenwagen	FIN W0VMS1604LB213556	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho Unbekannt km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 145 PS (107 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.299 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 115.157km	Letzter Service am 02/2025
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 228g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	138
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Info vom Einlieferer: Motorschaden ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dach auf Grund der höhe des Fzg's nich vollständig prüfbar

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Generator 185 A
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,3 Ltr. - 74 kW CDTI
- Radstand 4332 mm
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Zul. Gesamtgewicht 3,5 t
- Antriebsart: Frontantrieb
- Einzelbereifung an 2. Achse / Hinterachse
- Elektrische Schnittstelle für zusätzliche Umbauten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie/Aufbau: Kipper Doppelkabine
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Leuchtweitenregelung
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Reserverad in Fahrbereifung
- Zentralverriegelung mit selektiver Fernbedienung



Sonderausstattung


- | | |
|------------------------------------|--|
| • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | • Audio-Navigationssystem Navi 50 IntelliLink Pro |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Hauptschlüssel zusätzlich | • Karosserie/Aufbau: Bordwände Aluminium |
| • Licht-Paket 1 | • Nebelscheinwerfer |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz verstellbar |
| • Unterfahrschutz | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum: <u>20.06.18</u> <u>76596</u>	Datum: <u>18.02.18</u> <u>115157</u>	Datum: _____ km
Motoröl: _____	Motoröl: _____	Motoröl: _____
Qualität: _____	Qualität: _____	Qualität: _____
Viskosität: <u>5</u> W- <u>30</u>	Viskosität: <u>5</u> W- <u>30</u>	Viskosität: _____
Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit: <u>-25</u> °C	Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit: <u>-25</u> °C	Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit: _____ °C
Ja ☐ Nein ☒	Ja ☐ Nein ☒	Ja ☐ Nein ☐
☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz	☒ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

HAUSLER
Automobil GmbH & Co. KG
BODENSEESTR. 297 - 81249 MÜNCHEN
TEL. 089 / 6932 80-0 FAX 089 / 6932 8020



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Beifahrtür (Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Verformung, Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden, Diverse Schäden): Korrosion



Innenraum (Anderer Schaden, Diverse Schäden): Korrosion



Innenraum (Anderer Schaden, Diverse Schäden): Korrosion



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Brandloch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden, Riss/Bruch)