



Mercedes-Benz 112 lang

EZ 08/2018 | Kastenwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 50.340km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 112 lang [DE - Ka3 112 EU6, Lang (A2), 2016 - 2020]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WDF4156031U253617	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 50.340km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 45.815km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Fahrzeug startet nicht

Zusatzinformationen

-Fahrzeug startet nicht.-Seitentür und Heckklappe lassen sich nicht öffnen

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung



Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










27.08.2018	1313	DFD000763	2	1	84/4500	172
N1	BB		4321-4321		1829-1829	
WDF4156031U253617	3		1805-1805		1345-1505	
MERCEDES-BENZ						
X			147	1810	1810	
FXA4			1080	1070		
FXA4J3			1080	1070		
			74	3375	69	
CITAN					2	
Daimler (D)			185/65R15 91T			
Fz.z.GÜ.bef. b. 3,5 t			185/65R15 91T			
Van						
715/2007*2015/45X						
EURO6;X;PI/CI; N1 II			2*2007/46*0130*21			
Benzin			25.11.2017	WK	FR190032	
0001	36X0	1197				
7U 20: MAX.1844*						



maxi Öl, Pfandstraße 136
70567 Berlin
www.mercedes.de

B-OY4001

Ölwechsel mit:
5W-30 HELIX Ultra
Ölfilter: HU 10 002 z

Letzter Service:

23.450 km

Nächster Service:

Gemäß Service-Anzeige

28.07.2020, Unterschrift:

maxi Öl, Pfandstraße 136

70567 Berlin

www.mercedes.de

FIN: WDF4156031U253617-3

Ölwechsel mit:

5W-30 Helix Ultra

Ölfilter: HU 10 002 z

Letzter Service:

45.515 km

Nächster Service:

Gemäß Service-Anzeige

27.03.2025, Unterschrift:

Impressum

Internet

Weitere Informationen
zeugen und zur Daimler
net unter
<http://www.mercedes->
<http://www.daimler.co>

Redaktion

Bei Fragen oder Anregun-
gen wenden Sie sich
Daimler AG, HPC, CAC, C
70546 Stuttgart, Deutsch-
land
Daimler AG: Nachdruck,
verfälschung, auch auszugs-
weise, ohne schriftliche Genehmigung
erlaubt.

Fahrzeughersteller

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70372 Stuttgart
Deutschland



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Anderer Schaden, Lackschaden, Delle):
Unfall Schaden



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden, Anderer Schaden):
Unfall Schaden