

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:**

**Besichtigt am:**

20.08.2026 14:55

**Berichts-Nr:**

**FIN:**

WVGZZZE2ZNP063033



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                             |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                                                            |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                     |
| <b>Modell:</b>                      | ID 4                                                           |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CLR                                                     |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 15.08.2022                                                     |
| <b>Laufleistung:</b>                | 80.434 km                                                      |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                                      |
| <b>Farbe:</b>                       | Stonewashed Blue Metallic                                      |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Schwarz                                                        |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad                                                         |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Elektrisch                                                     |
| <b>Hubraum:</b>                     |                                                                |
| <b>Leistung:</b>                    | 220 kW (300 PS)                                                |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                                |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                                |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                                |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                                |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                                |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                              |
| <b>Zylinder:</b>                    |                                                                |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            |                                                                |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                              |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                              |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 1-Gang                                               |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                          |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul-Schwarz - Flash-Rot/X-Blue - Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                              |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 09.2027     |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein        |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine       |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital     |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Vollständig |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         | 30.07.2026  |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      | 76.808 km   |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 708 Tag(e)  |

## » Fahrzeugausstattung

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

4 Leichtmetallräder "Ystad", 8 J x 20 vorn, 9 J x 20 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4 Winterräder "Hamar" 8 J x 19 (zus.) in Dark Graphite/glanzgedreht, AirStop®- Winterreifen 235/55 R 19 T/255/50 R 19 T

6+1 Lautsprecher

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Reifen 235/50 R 20 vorn, Airstop®-Reifen 255/45 R 20 hinten

Allwetterfußmatten vorne und hinten, Titanschwarz

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Komfort

Armlehne für Vordersitze

Assistenzpaket "Plus"

Aufkleber/Schilder in deutsch

Augmented-Reality-Head-up-Display

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste, Farbe modellabhängig

Dachreling schwarz

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 KW

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 460 Nm Grundmotor ist: N23/N11/N12

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dualmotor-Allradantrieb

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr. 0EH.A und 0EJ.B

Elektro-Motor: Höchste konsolidierte Nutzleistung 220KW Grundmotor: T9W/N11/N12/N23/T65/T1V/T0V

Embleme

e-Sound

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Mosel

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend

Gepäcknetz

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )

Getriebe Übersetzung 9,953 und 11,532

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

GTX

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)

Infotainment-Paket "Plus"

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R744

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)



Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung  
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket "Plus"

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck

Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leergewichtsbereich Standard

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer

Müdigkeitserkennung

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung

Navigationssystem "Discover Pro"

Netztrennwand

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

o.b.Abgas

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 2

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Progressivlenkung

Radio "Ready 2 Discover Max"

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter

Scheibenbremsen vorn für erhöhtes zulässiges Gesamtgewicht

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "GTX"

Softwareverbund Ausführung 6

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportfahrwerk

Sportpaket

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger in sportlichem Design

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Triebwerkunterschutz

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typrüfand Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

Umweltbonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

VVM/1 Modellpflege

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung



Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zellmodul G

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Dunlop     | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 235/55 R 19 105 V | 8,0 mm      |
| Dunlop     | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 235/55 R 19 105 V | 8,0 mm      |
| Dunlop     | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 255/50 R 19 107 V | 8,0 mm      |
| Dunlop     | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 255/50 R 19 107 V | 8,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|------------|-----|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 235/50 R 20 100 T | 5,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 235/50 R 20 100 T | 4,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 255/45 R 20 101 T | 5,0 mm      |
| Pirelli    |     |          | Sommer | Aluminium | 255/45 R 20 101 T | 5,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2030

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                       |
|----|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Heckklappe                          | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren                 |
| 2  | Alufelge glanzgedreht vorne rechts  | Kratzer              | Ersetzen<br>Sicherheitsrelevanter Schaden |
| 3  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen                                 |
| 4  | Dach                                | Delle(n)             | Kaltdrücken                               |
| 5  | Kotflügelzierleiste vorne links     | Kratzer              | Ersetzen                                  |
| 6  | Alufelge glanzgedreht hinten rechts | Kratzer              | Optische Wertminderung                    |
| 7  | Stoßfänger vorne links              | Kratzer              | Spotrepair                                |
| 8  | Einstiegsschweller hinten links     | Kratzer              | Smart Repair                              |
| 9  | Stoßfänger Ecke hinten rechts       | Kratzer              | Smart Repair                              |
| 10 | Außenspiegel Blinker rechts         | Kratzer              | Ersetzen                                  |
| 11 | Lenkrad                             | Kratzer              | Optische Wertminderung                    |
| 12 | Windschutzscheibe                   | Kein Originalteil    | Beschriftung entfernen                    |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                     | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Außenspiegel Gehäuse rechts | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Reifen vorne rechts         | Riss                 | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Reifen hinten rechts        | Riss                 | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



## » Merkantile Wertminderung

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

### **ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZE2ZNP063033

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Ladeequipment




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan






Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen  
Sicherheitsrelevanter Schaden






3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



5 - Kotflügelzierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen



6 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung





7 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Spotrepair



8 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair




9 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



10 - Aussenspiegel Blinker rechts - Kratzer - Ersetzen



## 11 - Lenkrad - Kratzer - Optische Wertminderung




## 12 - Windschutzscheibe - Kein Originalteil - Beschriftung entfernen




## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Reifen vorne rechts - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 3 - Reifen hinten rechts - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

