



Opel Astra Edition

EZ 11/2005 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 229.916km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 36***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra Edition [DE - Kb5 1.4 EU4, Edition, 2006 - 2006]		
Kategorie Kombi	FIN W0L0AHL3565067421	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 229.916km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 214.769km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2005	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 151g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Ölverlust: an Ventildeckeldichtung;
Klimaanlage	ohne Funktion;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Doppeltonfanfare
- Drehzahlmesser
- Edition
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Komfort)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: LICHTSILBER/SILVER LIGHTNING



Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible]

Kraftfahrzeugdaten	Ablieferungsdurchsicht und Fahrzeugübergabe
Wichtige Kraftfahrzeugdaten / Important Vehicle Data Model / Model Alfa Romeo Giulietta Reg. Ident. No. / VIN WUDDW1555006746201 Motor- Typ, No. / Engine-Type, No. 2.0 146P-136839655 Getriebe / Transmission 5-Gang Farbe, Code-Nr. / Color, Code No. Schwarz / 14U Platten, Code-No. / Lophostery, Code No. Alfa Romeo / XXVM Erstzulassung / First Registration 30.11.2005	Vor Übergabe des Fahrzeuges haben wir eine Ablieferungsdurchsicht durchgeführt um sicherzustellen, dass sich in dem Fahrzeug keine einwandfreien Zustände befinden. Sie erhalten mit diesem ausgefüllten Serviceheft die Checkliste der Ablieferungsdurchsicht, die Selbstkontrolle, die Instandhaltungsanweisung, das Werkzeug sowie Ihre Fahrzeugpapiere. Über die Serviceleistungen, Serviceprüfungen sowie die weiteren Betriebsbedingungen und über die Motorölwechsel werden Sie informiert. Ort, Datum Petersberg, 30.11.05 Phahs & Ruppert GmbH u. Co. KG Vertragshändler der Adam Opel AG 36109 Petersberg Paderborn, Tel. 05236 666-0 Stempel und Unterschrift des Lieferanten OPEL-Partners

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)




Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)




Motorhaube (Anderer Schaden): Ölverlust,




Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)