



Mercedes-Benz E 300 de

EZ 11/2019 | Kombi | Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 154.402km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 300 de [DE - Kb5 E 300 de EU6d-T, Avantgarde, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN W1K2132161A723354	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 154.402km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 151g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	75	Heckklappe	85
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Austauschmotor erhalten 10/2025 bei 130540 km, belegbar durch Rechnung (Vertragshändler)3x Winterreifen ohne Felge (2 einseitig verschlissen)3x Sommerreifen ohne Felge

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thematic 2-Zonen)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn

- | | |
|---|--|
| • Ladekabel mit Schukostecker | • Lenkrad (Leder Nappa) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse |
| • Mercedes-Benz Notrufsystem | • Mittelkonsole Klavierlack-Optik |
| • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ | • PRE-SAFE-System |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt / klappbar | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Seitenschweller Wagenfarbe | • Servolenkung |
| • Sitze vorn elektr. verstellbar | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent | • Avantgarde Interieur |
| • Brillenfach im Dachhimmel integriert | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent | • Feuerlöscher |
| • Fußmatten Velours | • Innenausstattung: Zierteile Aluminium |
| • Konnektivität-Paket | • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen |
| • Lenkrad (Leder Nappa) | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Park-Paket | • Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas) | • Sitz-Komfort-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico |
| • Sitzheizung vorn | • Spiegel-Paket |
| • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) | • Zeituhr (Analog) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Steinschlag)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung)