



Citroen C5 Business Class

EZ 06/2013 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 220.391km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung C5 Business Class [DE - Kb5 1.6 HDi 110 FAP EU5, Business Class, 2010 - 2012]		
Kategorie Kombi	FIN VF7RW9HL0DL511908	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 220.391km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 114 PS (84 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 198.155km	Letzter Service am 07/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2013	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)
Kratzer, Rost	Kratzer, Rost	Kratzer, Rost	Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)
Reifenschäden: Felgen teilweise verkratzt.			

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	210 
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	160	Seitenteil hinten rechts	340 
Motorhaube	115	Heckklappe	175 
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Aktives Kurvenlicht
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antischlupfregelung (ASR)
• Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-Wiedergabefunktion (Bi-Tuner)	• Außenspiegel anklappbar, beide
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Bordcomputer
• Dachreling	• Einparkhilfe hinten
• Einparkhilfe vorn	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	• Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Parklückendetektor)	• Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
• Fensterheber elektr. hinten mit Impulsgeber	• Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
• Freisprecheinrichtung Bluetooth	• Frontscheibe (Sun-Protect)
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 5-Gang	• Heckscheibenwischer
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar	• Knieairbag Fahrerseite

- | | |
|---|---|
| • Kopf-Airbag-System | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar |
| • Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Alu-Look | • Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar |
| • Motor 1,6 Ltr. - 82 kW HDi FAP | • Multi-Funktions-Display Monochrom |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: GRIS HARIA 2 |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitz mit Armlehne | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6) | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-hydraulisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleiste Stoßfänger verchromt |
| • elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Metallic-Lackierung |
| • Navigationssystem: My Way | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Zulassungsbescheinigung Teil I			
Fahrzeug			
SUN-K-O-043/16-00006			
Kraftfahrzeug			
Kategorie			
D			
Zulassungsbereich			
Deutschland			
Zulassungsdatum			
18.06.2012			
Zulassungsnummer			
3001			
APN000031			
M1			
AC			
VT7FWHLL00LS11908			
CITROEN			
R			
RM9HL*			
RM9HLQ			
-			
CS			
CITROEN (P)			
Fr.k. Pers. bef. b. 9 Sp1.			
Kombilimousine			
713/2007*566/2011F			
EUB05/F1E1/C1; M; N1 1			
Diesel			
0002			
35FV			
1560			
TECHN.FUL.GES.MASSE D. RUCHROMINATION: 1153KG BEI 12% ST			
RIG.OD.MAX. 3453KG BEI 10% STIG.*STUFE PM 5 AB TAG ERS			
ZUL.			
76829 Landau			
02/2016			
12.02.2016			
2			
1			
84/3600			
190			
4829-4829			
1860-1860			
1671-1671			
1742-1742			
-			
125			
2153			
2153			
1250			
1130			
1250			
1130			
73			
2700			
71			
1300			
750			
5			
225/60R16 92V			
225/60R16 92V			
-			
Grau			
7			
e2*2001/116*0360*25			
14.09.2012			
K			
EC747134			

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer, Rost)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)