



BMW 430 i M Sport

EZ 08/2018 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 86.176km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 97***

Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 430 i M Sport [DE - LimS5 430 i EU6d-T, M Sport OPF, (Facelift) 2018 - 2020]		
Kategorie Coupé	FIN WBA4H71070BM73378	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.176km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 252 PS (185 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 52.331km	Letzter Service am 08/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2018	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 184g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	300 	Beifahrertür	290 
Kotflügel vorne links	400 	Kotflügel vorne rechts	360 
Türe hinten links	300 	Türe hinten rechts	250 
Seitenteil hinten links	300 	Seitenteil hinten rechts	290 
Motorhaube	190 	Heckklappe	240 
Dach	250 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Fahrzeug ist tiefergelegt;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrwerk tiefergelegt
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Hexagon mit Akzentleiste

- | | |
|---|---|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kopf-Airbag-System hinten | • Kopf-Airbag-System vorn |
| • Lenkrad (Leder M-Technic) | • Licht- und Regensensor |
| • Licht-Paket | • Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend |
| • M Sport | • Mittelarmlehne hinten |
| • Modellpflege | • Motor 2,0 Ltr. - 185 kW |
| • Nebelscheinwerfer LED | • Nichtraucher-Paket |
| • Otto-Partikelfilter (OPF) | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder (Walknappa) |
| • Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Service-System: Remote Services | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich |
| • Variable Sportlenkung | • Warndreieck |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Ambiente-Beleuchtung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert) | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem |
| • Fzg. ohne Modell-Schriftzug | • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion |
| • Innovations-Paket | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar |
| • Metallic-Lackierung | • Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive |
| • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten | • Sicherheitssystem Active Protection |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Sound-System Harman-Kardon | • Spiegel-Paket |
| • Sport-Fahrwerk (mit adaptivem Dämpfersystem) | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Head-up-Display |
| • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant |
| • Navigations-Paket ConnectedDrive | • Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Remote Services |
| • Service-System: Concierge Services | • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) |
| • WLAN-Hotspot | • Audio-Navigationssystem Professional |

- | | |
|--|---|
| • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Sitzheizung vorn | • Alarmanlage |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













24.08.2018	0005	CHI000730	2	1	185/5200	250
M1	AA		4640-4640		1825-1825	
WBA4H71070BM7337B		7	1389-1389		1615-1615	
BMW			-	75	-	-
2C			140	2115	2115	
71			965	1215	-	
50800			965	1215	-	
			83	3750	67	
			1600	745	5	
MAYER.MOT.WERKE-BMW			225/40 R19 89 Y			
pers.bef.b. 8 Spl.			255/35 R19 92 Y			
line			-			
2007*2017/1347BG			Blau	5		
06:WLTP,BG,PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0316*21			
izin			03.07.2018	K	GD457308	
001	36BG	1998				
2/8 2: +110 B.ANHANGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *O.1.17						
BIS 8% STEIG. *O.1.1800 BIS 8% STEIG.; NUR IN VERBI						
M.BOOTS.-SEGELFLUGZEUG.-PFERDE-U.PKW-TRANSPORTANH.						
EI 20* BEREIFUNG KEIN ANHÄNGERBETRIEB MÖGLICH *Datum						
Emissionsklasse: 24.08.2018*						



[illegible]




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)