



Audi SQ5 Sportback

EZ 11/2021 | Geländewagen | Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 90.503km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung SQ5 Sportback [DE - SUV5 3.0 TDI quattro EU6d, MHEV, 2021 - 2023]		
Kategorie Geländewagen	FIN WAUZZZFY6N2025489	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 90.503km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 341 PS (251 KW)	Kraftstoff Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 89.625km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 219g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 8.4l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 21)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	160	Heckklappe	110
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)