

Fahrzeugdaten	Hersteller Seat		Typ Ateca FR 4Drive			Modell 2.0 TSI EU6d, FR 4Drive OPF, (Facel..			
	VIN VSSZZZ5F6P6557614		Aufbau Sport-Utility-Vehicle			Anzahl Türen 5	Kraftstoff Superbenzin	KBA-Schlüssel 7593/ANO	
	Kennzeichen	Erstzulassung 09.06.2023	Halter lt. Zulbesch. II k. A.	Halter lt. Kunde k. A.	Leistung (kW) 140 kW	Anzahl Zylinder 4	Hubraum (ccm) 1984	HU 06/26	
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		HV-Batterie (kWh) 0		Energieeffizienzklasse C	CO ₂ -Emission (g/km) 181-189 (WLTP)	
	Gesamtfahrh. lt. Halter k. A.		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 22.920 km		max. km-Stand bei Übergabe 45.000 km		Raucherfahrzeug nein	letzter KD am 06/25	Letzter KD (km) 13.057 km
	Farbe Graphitgrau			Lackierung Andere		Reimport nein	nächster KD am 04.06.2027	nächster KD (km) 20.200 km	
	Scheckheft Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung						
	Polster Sitzbezüge in Stoff		Polsterfarbe Mittelgrau		Getriebe Getriebe 7-Gang - Dop..		Schadstoffk. Euro6d		
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden k. A.						
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe			Dieselpartikelfilter vorhanden: nein			Chiptuning: nein	

Ausstattung	Serienausstattung:		
	3. Bremsleuchte Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Antriebsart: Allradantrieb Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert Brillenfach Einparkhilfe hinten Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung Gepäckraumabdeckung / Rollo Handschuhfach beleuchtet Innenraumlicht-Paket LED Klimaanlage Climatronic 2-Zonen Kopf-Airbag-System Mittelarmlehne hinten Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI Otto-Partikelfilter (OPF) Radstand 2630 mm Rückfahrkamera Schalt-/Wählhebelgriff Leder Seitenairbag Sitz vorn links höhenverstellbar Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) Steckdose (12V-Anschluß) vorn USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitz.. Wegfahrsperre (elektronisch)	Ablagetasche an Vordersitzlehnen Anti-Blockier-System (ABS) Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und ankl.. Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinricht.. Dachreling Einstiegsleisten beleuchtet Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (.. Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungss.. Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Knieairbag Fahrerseite Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Beche.. Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion Reifen-Reparaturset Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3) Scheinwerfer Voll-LED Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abge.. Sitz vorn rechts höhenverstellbar Start/Stop-Anlage Stoßfänger FR-Design Verzurrösen Koffer-/Laderaum Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebs-Schlupfregelung (ASR) Außenspiegel grau Bordcomputer Doppeltonhorn Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SE.. Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko.. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Heckspoiler Wagenfarbe Karosserie: 5-türig Kofferraumbeleuchtung Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstell.. Modellpflege Notrufsystem Pedale Aluminium-Design Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d SEAT Media-System Plus Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr.. Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links Tagfahrlicht LED Wärmeschutzverglasung
	Sonderausstattung:		
	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion un.. Metallic-Lackierung Winter-Paket	Business-Paket Navigation Licht- und Sicht-Paket Schließ-/Startsystem Kessy	Kombiinstrument digital (10,25 Zoll) LM-Felgen 8x19 (Exclusive IX, Schwarz, glanz.. Sitz-Paket Dinamica

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenshöhe
	-	-	-	-	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenshöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja				

Optischer Zustand				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Alufelge vorne links verschrammt - lackieren mit Lackaufbau	168,07 €	100 %	168,07 €
2.	HU/AU fällig	134,45 €	100 %	134,45 €
3.	Lackvorbereitung	168,07 €	100 %	168,07 €
4.	Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau	676,47 €	72.97 %	493,62 €
5.	Tür hinten links auslegen und polieren	21,01 €	100 %	21,01 €
6.	Tür hinten links Einstieg, eingedellt - smart repair	87,39 €	100 %	87,39 €
7.	Tür vorne links auslegen und polieren	21,01 €	100 %	21,01 €
Zwischensumme (Netto)		1.276,47 €		1.093,62 €

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Inspektion - Fahrzeugabmeldung	25,00 €	100 %	25,00 €
2.	Schlüsselbatterie defekt - erneuern	8,40 €	100 %	8,40 €
3.	Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung - erneuern	926,89 €	100 %	926,89 €
Zwischensumme (Netto)		960,29 €		960,29 €

Fehlteile und Dienstleistungen				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	COC-Papiere fehlen	0,00 €	0 %	0,00 €
2.	HU-Bescheinigung fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
3.	Kundendienstcheckheft fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
4.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt	0,00 €	0 %	0,00 €
Zwischensumme (Netto)		0,00 €		0,00 €

Summe Minderwerte				
	Optischer Zustand	1.276,47 €		1.093,62 €
	Technischer Zustand	960,29 €		960,29 €
	Fehlteile und Dienstleistungen	0,00 €		0,00 €
Endbetrag (Netto)		2.236,76 €		2.053,91 €
19% Mehrwertsteuer		424,98 €		390,24 €
Endbetrag (Brutto)		2.661,74 €		2.444,15 €

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral				
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung	
---	---	---	---	
Summe		0,00 €	0,00 €	

Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	245/40 R19 98Y	5,00 mm (Vredestein)	5,00 mm (Vredestein)
	Reifen hinten	HL	HR
	245/40 R19 98Y	6,00 mm (Vredestein)	6,00 mm (Vredestein)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Bemerkung		Ausstattung ER
			Notrad (0,00 mm)

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber	X	Kompressor	
Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			


Wichtige Eckdaten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer k.A.				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer



Schweller rechts (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (DEKRA)



Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair (DEKRA)



Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair (DEKRA)



Schlüsselbatterie defekt (DEKRA)



Diagonale vorn (DEKRA)




Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung (DEKRA)



Windschutzscheibe Steinschläge mit Rissbildung (DEKRA)



Alufelge vorne links verschrammt (DEKRA)



Tür vorne links auslegen und polieren (DEKRA)



Tür hinten links auslegen und polieren (DEKRA)



Diagonale hinten (DEKRA)



Innenraum (DEKRA)



Kombiinstrument (DEKRA)



Service (DEKRA)



Kofferraum (DEKRA)



Leicht entfernbare Teile (DEKRA)



Fahrbereifung (DEKRA)



Schweller links (DEKRA)