



Volkswagen Touran Cup

EZ 05/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 181.881km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 26***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Cup [DE - Van5 1.6 TDI EU5, Cup, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZFW081649	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 181.881km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 105 PS (77 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 134g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	130	Heckklappe	110
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

- | | |
|---|--|
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF | • Multifunktionsanzeige Plus |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Nebelschlussleuchte | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Stoßfänger lackiert |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verbandkasten und Warndreieck | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Antennen-Diversity | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Sitzheizung vorn | • Fernbedienung für Zentralverriegelung |




Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • 3. Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Perleffekt-Lackierung | • Raucher-Paket |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)