



Skoda Yeti Active Outdoor 4x4

EZ 10/2016 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 190.264km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 82***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Yeti Active Outdoor 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, Active 4x4 Outdoor Green tec, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLC45L1H6015355	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.264km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 183.010km	Letzter Service am 05/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

(3 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Swing (MP3-fähig SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dach schwarz lackiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2578 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Modellpflege
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: Schwarz-Magic Perleffekt
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn

- | | |
|------------------------------------|---|
| • Servolenkung | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger schwarz | • Tagfahrlicht abschaltbar |
| • Verzurösen Koffer-/Laderaum | • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Zentralverriegelung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-------------------------|
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Perleffekt-Lackierung |
|---|-------------------------|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















25.10.2016	B004	AG100012 4	02	02	0091/01500	175
M1	AC		0422Z	04160	1793	
TMBLC4511H6015355			1691		01550	
SKODA				00500		
SV			0127	002085	2035	
ACDFSA1			01090	01040		
NAMKAME20032STE17			01050	01040		
			77	02375	75	
YET1			01800	0750	75	
SKODA (CZ)			215/60 R16 35H			
YS.Z.PERS.BFF.B.R.SPL.			215/60 R16 35H			
KOMBILIMCOSTINE						
715/100712015/45W			SCHWARZ		3	
EUROS/W/PI/CI/M. H1 I			61112007/45/0010775			
DIREKT			29.03.2016		774301713	
0002	3600	01968				
7.2/B.21-509.ANHANGEREIßB.TECHN.ZHL.GEBMASSE.D.ZUG						
KOMBINATION:3355KG+STUFEPH 5 AB TAG-ERGEB.ZHL.11W.AHRL						
T.60PG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



Dach (Steinschlag, Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)



Heckklappe (Rost, Lackschaden)