



Opel Corsa Navi

EZ 12/2007 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 152.835km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Corsa Navi [DE - LimS3 1.2 EU4, Navi, 2007 - 2008]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0SDL0886066204	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 152.835km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 80 PS (59 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.229 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2007	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 146g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	200 	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Ölverlust: am Ventildeckel;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bordmappe/buch fehlen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Elektro-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,2 Ltr. - 59 kW 16V KAT (Z 12 XEP / LB4)
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (PSA = L5)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Verglasung getönt
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-Navigationssystem CD 60 Navi
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fensterheber elektrisch vorn

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktive Kopfstützen vorn
- Original Fahrzeug Farbe: LANCELOT



Sonderausstattung

- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Technik-Paket 1
- Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











A close-up photograph of the front left corner of a silver car. The car is parked on a green, textured surface, possibly grass or a mat. The visible parts include the front headlight, a portion of the front bumper, and a steel wheel with a flat tire. A shadow of the person taking the photo is cast onto the ground in the lower-left corner.

A close-up photograph of the front fender and tire of a silver car. The fender has a metallic finish and shows some minor surface marks. The tire is black with a visible tread pattern. The wheel hub is partially visible, showing a multi-spoke design. The car is parked on a yellow, textured surface.

A close-up photograph of a car's headlight assembly. The headlight is clear and shows internal components, including a bright orange glow from the turn signal indicator. The car's body is silver, and the background is a dark, textured surface.

[illegible]

Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Schweller rechts (Rost, Verformung)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)