



Peugeot 308 Allure

EZ 06/2020 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 90.902km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 75***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Allure [DE - LimS5 1.2 e-THP/PureTech 130 EU6d, Allure, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN VF3LPHNSKLS089665	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 90.902km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 81.098km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	360 
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	450 
Motorhaube	100	Heckklappe	-
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- City-Paket
- Dynamik-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kartentasche an Vordersitze
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeigeeinstrumente mit Hintergrund schwarz
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar

- | | |
|---|--|
| • Kühlergrill verchromt | • Lendenwirbelstütze manuell verstellbar |
| • Lenkrad (3-Speichen) | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung elektrisch | • Mittelarmlehne vorn |
| • Mobile Online Dienste Mirror Screen | • Modellpflege |
| • Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech | • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay |
| • Otto-Partikelfilter (GPF) | • Parkbremse elektrisch |
| • Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Chrom | • Schaltpunktanzeige |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sicht-Paket | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder |
| • Sonderlackierung Hurricane Grau | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Steckdose 230V |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • WIP-Bluetooth |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Audiosystem mit 6 Lautsprecher | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Schnittstelle | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Nebelscheinwerfer |
| • Einparkhilfe hinten | • Einparkhilfe vorn |
| • Komfort-Paket | • Mittelarmlehne hinten |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Einparkhilfe hinten |
| • Einparkhilfe vorn | • Antischlupfregelung (ASR) |
| • Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | • Clever-Paket |
| • Easy-Paket | • Navigationssystem Plus |
| • Reserverad als Notrad | • Safety Plus-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (SAM) | • Sicherheits-Paket |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Fahrassistenz-System: Abstandswarner |

- | | |
|---|---|
| • Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System | • Türgriffe außen verchromt |
| • Nebelscheinwerfer | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion | • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung) |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)




Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



Fahrer­tür (Delle, Kratzer, Lackscha­den)



Fahrer­tür (Delle, Kratzer, Lackscha­den)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackscha­den)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackscha­den)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)