



Mercedes-Benz E 300 e

EZ 06/2021 | Kombi | Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 93.108km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 71***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung E 300 e [DE - Kb5 E 300 e EU6d, Avantgarde, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Kombi	FIN W1K2132531A989510	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 93.108km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 81.783km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 46g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Kerben, Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Hybrid 235 kW (Motor 2,0 Ltr. - 155 kW)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)

• Innenraumlicht-Paket	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• KeyFree-Startsystem
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
• Kopf-Airbag-System vorn	• Ladekabel mit Schukostecker
• Lenkrad (Leder Nappa)	• Lenkrad mit Multifunktion
• Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege mit Code	• Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
• PRE-SAFE-System	• Public-Charging-Paket
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Servolenkung
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Touchpad (Mittelkonsole)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
• Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ	



Sonderausstattung

• Avantgarde Interieur	• Fahrassistentz-Paket Plus
• Head-up-Display (Frontsichtanzeige)	• Infotainment-Paket High-End
• Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz	• Keyless-Go-Paket
• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)	• Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
• Lenkrad heizbar	• Memory-Paket
• Metallic-Lackierung	• Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
• Multibeam LED	• Multifunktions-Telefonie
• Park-Paket mit 360° Kamera	• Scheibenwaschanlage beheizt
• Servoschliessung für Türen	• Sitzbezug / Polsterung: Leder
• Sitze vorn: Klimatisierung	• Sitzheizung hinten
• Sonnenschutz-Paket	• Spiegel-Paket
• Steckdose 230V	• Sitz-Komfort-Paket
• Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
• Ambiente-Beleuchtung	• Lenkrad mit Multifunktion
• Lenkrad (Leder Nappa)	• Park-Paket
• Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent	• Rückfahrkamera
• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
• Fahrassistentz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent	• PRE-SAFE-System Impuls Seite
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)	• Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent
• Fahrassistentz-System: aktiver Lenk-Assistent	• Vorrüstung car sharing

- | | |
|--|---|
| • Konnektivität-Paket | • Smartphone integriert |
| • Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit) | • Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung | • Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System) |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus |
| • Induktionsladeschale für Smartphone | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Kamerasystem 360 Grad | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten | • Außenspiegel elektr. anklappbar |
| • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Serviceübersicht			
Auftraggeber: G&G	Datum:	18.01.2024	
Platzplan: 10.2	Proj.-Nr./Z.-Nr.:	0194	
Platzplan:	Laufplanung:	07.08.2023	
Durchgeführte Service		Zusatzarbeiten:	
Service:	Service A	Stückliste einlesen	☒
Werkstoffcode:	Nicht vorhanden	Mengen 0- und Fremdwerte	☐
Reifeaufzeit:	457 Tage	Bis zum nächsten Wägen Service	☐
Reifeauftrieb:	2020 km	Hersteller-Baum-Matke	☐
		Geben Sie gegen Zeichnung	☐
Quantität/Verkaufs		Service-Struktur nach Ringen der	
Rechnung:	Motor 01	Hersteller-Struktur 01	
Quantität:	229 Stk	Eingehalten	☐
Verkaufs:		Zusatzarbeiten:	
		Durchgeführt	☒

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)




Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)




Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)