



Jeep Compass Limited 4x4

EZ 03/2014 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 131.283km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Jeep	Typ/Verkaufsbezeichnung Compass Limited 4x4 [DE - SUV5 2.2 CRD EU5, Limited DPF, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN 1C4NJDCU7ED687423	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.283km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.143 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 119.866km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	170 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	650 
Motorhaube	180 	Heckklappe	100 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Kupplung nahe Verschleißgrenze;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling verchromt
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kompass
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Aktive Kopfstützen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Freedom-Drive (Allrad)
- Armlehne vorn
- Audiosystem: UConnect Media 431
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,2 Ltr. - 120 kW CRD KAT
- Radstand 2635 mm
- Rußpartikelfilter

- | | |
|---|--|
| • Rückfahrkamera | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Seitenairbag |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Original Fahrzeug Farbe: Maximum Steel Met. Clear Coat |




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









A photograph of a document, likely a passport or identification card, showing a dark, rectangular area where a photo would be placed. The document is partially obscured by a dark, textured object, possibly a bag or folder, in the foreground.

87.500 Meilen (108.000 km) oder 120 Monate Wartungsterminplan ☐ Motoröl und Motorfilter wechseln. ☐ Bremsen einjustieren. ☐ Prüfen Sie die Ölwanneabstreife. <i>Wartungsterminplan</i> <i>Wartungsterminplan</i> <i>Wartungsterminplan</i> Autowerkstatt Thomas Schneider Im Kampfad 1 74195 Neuenstadt Tel. 07139-938752 <i>07139-938752</i> <i>24.10.24</i> Kilometerstand: _____ Datum: _____ Reparaturauftrag Nr. _____ Handynummer: _____ Unterschrift, Vertragswerkstatt: _____	75.000 Meilen (120.000 km) oder 120 Monate Wartungsterminplan ☒ Motoröl und Motorfilter wechseln. ☐ Reifen einjustieren. ☐ Ersatz Ihres Fahrzeuges unter einer der folgenden Bedingungen: Ständige Umgangung oder Einsatz im Gelände, Prüfen Sie den Motoröltank, tauschen Sie aus, wenn erforderlich, aus. Autowerkstatt Thomas Schneider Im Kampfad 1 74195 Neuenstadt <i>07139-938752</i> Kilometerstand: _____ Datum: _____ Reparaturauftrag Nr. _____ Handynummer: _____ Unterschrift, Vertragswerkstatt: _____	82.500 Meilen (102.000 km) oder 132 Monate Wartungsterminplan ☐ Motoröl und Motorfilter wechseln. ☐ Reifen einjustieren. Autowerkstatt Thomas Schneider Im Kampfad 1 74195 Neuenstadt Kilometerstand: _____ Datum: _____ Reparaturauftrag Nr. _____ Handynummer: _____ Unterschrift, Vertragswerkstatt: _____
--	--	---

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Verformung, Kratzer, Lackschaden)




Fahrtür (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Beifahrtür (Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)