



Ford Custom 300 L1 Tourneo Titanium

EZ 04/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 192.792km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Custom 300 L1 Tourneo Titanium [DE - Bs4 2.2 TDCi EU5, 300 L1 Titanium, 2013 - 2016]		
Kategorie Van	FIN WF03XXTTG3FE41920	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 192.792km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 155 PS (114 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 192.121km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 172g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	150
Türe hinten links	170 	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	180 
Motorhaube	150	Heckklappe	190 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Batterie
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Doppelschließanlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Doppelklimaanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Fondraumheizung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,2 Ltr. - 114 kW TDCi KAT
- Parkpilotsystem vorn und hinten

• Radstand 2933 mm	• Reserverad in Fahrbereifung
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• Schmutzfänger vorn
• Seitenairbag	• Seitenschutzleisten in Wagenfarbe
• Servolenkung	• Sicht-Paket 2
• Sitz-Paket 30: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (2-fach verstellbar) inkl. Seitenairbag	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben Fahrgastraum
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Titanium
• Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe	• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
• Verglasung stark getönt	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Zusatzheizung elektrisch	• Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar



Sonderausstattung


• Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	• Audio-Navigationssystem Ford SD
• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links	• Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe rechts
• Metallic-Lackierung	• Radioempfang Digital (DAB)
• Rückfahrkamera mit Farbdisplay	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)